

# REVISIÓN PREVENTIVA



CDA AJUSTEV SA  
NIT: 9002092587  
CLL 52 N1B-160  
Tel - 4853233  
CALI - Valle del Cauca  
cdacali@ajustev.com

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-11-07 09:39:44	Nombre o Razón social DIEGO FERNANDO MARTINEZ	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 1005873902
Dirección CLL52 NRO 1 160	Teléfono fijo o Número de Celular 3166267026	Cludad CALI
Correo Electrónico furcda.cali@ajustev.com		

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa WHV429	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER EXPRESSION
Modelo 2016	Número de licencia de tránsito 10017731543	Fecha de matrícula 2016-01-18	Color BLANCO ARTICA	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSRAA5GM203011
No de motor A690Q275215	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1598	Kilometraje 467991	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 105	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2026-01-20	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 48.4	Delantera Derecha	Valor 54.3	Trasera Izquierda	Valor 58.2	Trasera Derecha	Valor 68.4	Mínima 40	Unidad %
------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	-------------

## 6. FRENIOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	2472	4091	N	Eje 1	2266	3649	N	8.33	20	30	%
Eje 2	1383	2698	N	Eje 2	1540	2825	N	10.2	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total				Valor	Mínimo			Unidad			
				57.8	50			%			

## 6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
14.1*	18	%	Sumatoria Izquierdo	991	N	Sumatoria Derecho	873	N

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%.	FRENOS		X
		TOTAL		1

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		