

FORMATO DE RESULTADOS

Documento N° : 36198

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



EURO CDA S.A.S
NIT : 901105666-5
CALLE 44 89-63
MEDELLIN
Teléfono : 3222268
Email : directortecnico@eurocda.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025/11/11 14:33:06	Nombre o razón social BANCOLOMBIA S.A.	Documento de identidad CC () NIT (X) N° 890903938
Dirección CRA 82 D NO 104 DD 46 DOCE DE OCTUBRE	Teléfono fijo o Numero de Celular 3137082385	Ciudad MEDELLIN
Correo Electrónico fabionelsongil2904@gmail.com	Departamento Antioquia	

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa LKN379	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase CAMIONETA	Marca DONGFENG	Línea RICH 6
Modelo 2022	Número de licencia de tránsito 10027380213	Fecha de matrícula 2022-10-05	Color BLANCO	Combustible / Propulsión ELECTRICO	VIN o Chasis LJNDZU5T5NN402912
No de motor TZ220XSFD5021F6 3109	Tipo motor	Cilindraje (cm3) (si aplica) 0	Kilometraje 76703	Numero de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Bindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 161	Tipo de Carrocería DOBLE CABINA	Fecha vencimiento SOAT 2026-10-03	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas, Antiniebla / Exploradora)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultáneo (SI)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	28.1			2.50	klux	NO
		Inclinación	2.30			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	41.9			2.50	klux	NO
		Inclinación	3.00			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	50.0				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	0.00				klux	NO
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	9.38				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	16.9				klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 96.3			Máxima 225	Unidad klux	

euroCDA
NIT. 901.105.666-5

APROBADO

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



2025-11-11, LKN379 14:42



2025-11-11, LKN379

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: CAPELEC 2500 6054 F.A.S. VTEQ. Series: F-8705 1127. Alineador: T504007. Suspensión: 23502107. Visual: VTEQ. 050X6000.Llantas - Profundidad: SH-4-HE W0222240089. Aire: ASTO IN N.A.

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSION UTILIZADA

Cartek Station 1.55 0.0. Informator Manager 1.25 0.0. Inspector MediManager 1.20 0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: CAMILO ANDRES PORTILLO ANAYA F.A.S. JUAN FELPE HINCAPIE PORRAS FOTOS: CAMILO ANDRES PORTILLO ANAYA. JHON ALBERTO MEJIA RIOS. Visual: JHON ALBERTO MEJIA RIOS. Llavador: CAMILO ANDRES PORTILLO ANAYA.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Marta Cecilia Rodríguez Marulanda

Fir de firma


EUROCDA
NIT 904.104.666-5
APROBADO