

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000321-2511



CDA REVINORTE  
NIT 9013675123  
AV 3 NORTE 40 N 65 - CALI Tel  
3164793922

<b>FECHA</b>		<b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b>		<b>Documento de identidad</b>		<b>No.</b>	
Fecha de prueba: 2025-11-18		Nombre o razón social: RAFAEL ANTONIO VALENCIA MAYA		CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 18464657	
<b>Dirección:</b>		<b>Telefono:</b>		<b>Ciudad:</b>		<b>Departamento:</b>	
AVENIDA 6 SUR # 10 C - 49		3003416534		JAMUNDI		VALLE DEL CAUCA	
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>							
<b>Placa:</b>	<b>Marca:</b>	<b>Linea:</b>	<b>Clase:</b>	<b>Modelo:</b>	<b>Cilindraje:</b>	<b>Kilometraje:</b>	
WHW974	CHEVROLET	TRACKER	CAMIONETA	2018	1796	408801	
<b>Servicio:</b>	<b>No Licencia Tránsito:</b>	<b>Combustible:</b>	<b>Color:</b>	<b>Empresa:</b>	<b>Conductor:</b>		
PUBLICO	10016002721	GASOLINA	BLANCO GALAXIA		RAFAEL ANTONIO VALENCIA MAYA		



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 66	Delantera Derecha	Valor 67	Trasera Izquierda	Valor 50	Trasera Derecha	Valor 42	Minimo 40	Unidad %		
Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62	50	%	Eje 1 Izquierdo 2793	4375	N	Eje 1 Derecho 2331	4287	N	4,7	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo 2023	3375	N	Eje 2 Derecho 1657	3129	N	18,1	30	%
			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					
			26,8	18	%						

Desviación Lateral											
Eje 1	8,8	Eje 2	-1,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad		
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria				CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda				CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa				CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha				CUMPLE
G1 Anclaje sillars				CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda				CUMPLE
G1 Estado tubos escape				CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha				CUMPLE
G1 Aseo General				CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda				CUMPLE
G1 Espejos				CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho				CUMPLE
G1 Pernos				CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo				CUMPLE
G1 Soportes				CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho				CUMPLE
G1 Rotulas Superiores				CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo				CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores				CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho				CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas				CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo				CUMPLE
G1 Amortiguadores				CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho				CUMPLE
G1 Tijeras				CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo				CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas				CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho				CUMPLE
G1 Retrovisores				CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo				CUMPLE
G1 Pito				CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Latorneria y Pintura				CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad				CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicena				CUMPLE
G1 Parabrisas				CUMPLE	G1 Extingidor	CUMPLE	G1 Cojneria				CUMPLE
G1 Ventanillas				CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion				CUMPLE
G1 Puertas				CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales				CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad				CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales				CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo				CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor				CUMPLE
G1 Direccionales				CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos				CUMPLE
G1 Stop				CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia				CUMPLE
G1 Reversa				CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo				CUMPLE

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,33	5,32
Eje 2	5,21	4,95

YONATHAN JAVIER ENRIQUEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.