

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005423-2201

C.D.A.  
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS  
NIT 901074563-0  
Cra 20 No 66-34/40  
7557338  
BOGOTA D.C

Tel

## FECHA

Fecha de prueba:  
2022-01-24

Nombre o razón social:

JOSE EDGAR MORENO OSORNO

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 79263954

Dirección:

CL 33 N 20 12 ESTE

Telefono:

3058194817

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

## DATOS DEL VEHICULO

Placa:  
WG1984

Marca:  
RENAULT

Línea:

DUSTER DYNAMIQUE 4X4

Clase:  
CAMPERO

Modelo:  
2015

Cilindraje:  
1998

Kilometraje:  
163490

Servicio:  
PÚBLICO

No Licencia Transito:  
1001817833

Combustible:  
GASOLINA

Color:  
BLANCO ARTICA

Empresa:

Conductor:



## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 59	Delantera Derecha	Valor 59	Trasera Izquierda	Valor 49	Trasera Derecha	Valor 59	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 61,3	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3163	Peso 4140	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2780	Peso 4022	Unidad N	Eficacia Total 12,1	Máximo 30	Unidad %
			Eje 2 Izquierdo	1697	3355	N	Eje 2 Derecho	1398	3208	N	Eje 3 Izquierdo 17,6	30	%
Eficacia Auxiliar													
	Mínimo 6,2*	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				Eje 4 Izquierdo		
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				Eje 5 Izquierdo		
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

## Desviación Lateral

Eje 1	0	Eje 2	-2,7	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)
Inspección Visual									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE		
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %. ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.24	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4,35	5,21
Eje 2	3,72	5,32

  
CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.