

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

SEGUROS EN RED

FORMATO DE PREVENTIVA No. 4855



901233474-6
Calle 1C BIS N 18-34
Bogotá DC

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2 DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2024-03-21	Nombre o Razon Social HENRY AROBELTO	Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa WON941	País Colombia	Servicio ESPECIAL	País COLOMBIA	Clase CAMIONETA	Marca CHEVROLET	Línea TRAQUER
Modelo 2017	Vencimiento SOAT 0000-00-00	Vencimiento RTM 0000-00-00	Kilometraje 291325	Combustible GASOLINA	Empresa COMENCION TRAS ESPECIAL	

7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Mínimo	>=40	Unidad	%
Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Eje 1 Izquierdo 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Eje 1 Derecho 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	0	<= 30	%

Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Eje 1 Izquierdo 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Eje 1 Derecho 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	0	<= 30	%
Eficacia Aux Mínimo Unidad 0 >=18 %	Eje 3 Izquierdo 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Eje 3 Derecho 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	0	<= 30	%
Eficacia Aux Mínimo Unidad 0 >=18 %	Eje 4 Izquierdo 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Eje 4 Derecho 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	0	<= 30	%
Eficacia Aux Mínimo Unidad 0 >=18 %	Eje 5 Izquierdo 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	Eje 5 Derecho 0	Fuerza 0	Peso 0	Unidad N	0	<= 30	%

9. Desviacion Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto
	EMISIONES		

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente


Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican u peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo :4855
---------------------	----------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: PRUEBAS2 ENRED

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión tecnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión tecnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.