

FECHA

Fecha de prueba 2022-09-06	Nombre o razón social ADONITRANS	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Dirección CRA 34 4D 80		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 900527861-2		

Placa ESZ587	País Colombia	DATOS DEL VEHICULO		Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
		Servicio Particular	Fecha Matrícula 2022-07-06			
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10026539329					
No. Motor A452D010497	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 1	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2022-09-06 ESZ587 11:28



2022-09-06 ESZ587 11:34

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 79.40	Delantera Derecha	Valor 84.80	Trasera Izquierda	Valor 71.20	Trasera Derecha	Valor 71.80	Mínimo 40	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2828.00	N	Eje 1 Derecho	3004.00	N	5.86	30	%
			Eje 2 izquierdo	2005.00	N	Eje 2 Derecho	2133.00	N	6.00	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
25.80	18	%	Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.12	Eje 2 0.09	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad milim
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	--------------

Inspección Visual

Reversa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Ancleje Sillas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Sopores	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje2 llanta izquierdo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Lazzerería y Pintura	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G9 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO