



# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

NIT 901154110-1

FORMATO FICHA TÉCNICA BIMESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO

Código: F-MG-01

Fecha 15 Julio 2016

Version 3

Mecánica Automotriz  
Electricidad  
Aire Acondicionado  
Lamina y Pintura  
Lavado de Inyectores  
Scanne

## DATOS INICIALES

FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	CILINDRAJE
8-agosto-22	2022	19.129	RENAULT DUSTER	ESZ757	1.333
VENCE REVISIÓN	8-oct-22				
EMPRESA AFILIADA			No. INTERNO	CONDUCTOR ASIGNADO	
MIL SERVICIOS			4221	LUIS CURACA	
PROPIETARIO	RIVAS GUTIERREZ JORGE ENRIQUE			3042322966	
				COMBUSTIBLE	
			GASOLINA		

## DOCUMENTOS REQUERIDOS

DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento
Tarjeta de Propiedad	10025240781
Tarjeta de Operación	EN LÍNEA
Seguros Contractual	EN LÍNEA
Seguros Extracontractual	EN LÍNEA
Seguro Obligatorio (SOAT)	EN LÍNEA
Certif. de Rev. Técnico-mecánica y de G.	EN LÍNEA
Extintor	1-abr-23



## ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	ESTADO			DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES																																											
	B	R	D		B	R	D																																												
Estado Antena	X			Estado Gato	X																																														
Estado Espejos Retrovisores	X			Estado Cruceta	X																																														
Cinturón de Seguridad	X			Estado Banderas, Conos	X																																														
Estado Emblemas	X			Estado Botiquín	X																																														
Estado Farolas	X			Estado Tacos	X																																														
Estado Stop	X			Estado Caja de Herramientas (Alicate, Destornilladores, Llave de Expansión y Llaves Fijas)	X																																														
Estado Direccionales	X			Estado llanta de repuesto	X																																														
Estado Tapetes	X			Estado Linterna	X																																														
Estado Tapa de Gasolina	X			SISTEMA ELÉCTRICO																																															
Estado Exploradoras	X			DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES																																											
Estado Lámina	X				B	R	D																																												
Estado Pintura	X			Estado Vidrios	X			Estado Puertas	X			Estado Seguros	X			Estado Cajinería	X			Estado Limpiabrisas	X			Estado Pedales (Gomas)	X			Estado Nivel de Aceite	X			Nivel de Líquido de Frenos	X			Estado Nivel Refrigerante	X			Estado Llantas	X			Estado rines	X			Estado Pernos	X		
Estado Vidrios	X																																																		
Estado Puertas	X																																																		
Estado Seguros	X																																																		
Estado Cajinería	X																																																		
Estado Limpiabrisas	X																																																		
Estado Pedales (Gomas)	X																																																		
Estado Nivel de Aceite	X																																																		
Nivel de Líquido de Frenos	X																																																		
Estado Nivel Refrigerante	X																																																		
Estado Llantas	X																																																		
Estado rines	X																																																		
Estado Pernos	X																																																		



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular ☎ 308 7622 ☺ 322 654 8173

servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticcentrola70.com.co

NOMBRE	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			
<b>SISTEMA TRANSMISION</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>D</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS	X			
<b>SISTEMA EQUIPO</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>D</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
TENSIÓN Y ESTADO DE FRENS	X			
ESTADO DE MUELLES	X			
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APlica
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			
<b>NOTAS</b>				
SE LE REALIZA REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA				
LLANTAS DELANTERAS AL 90% - LLANTAS TRASERAS AL 90% Y LLANTA DE REPUESTO AL 80% APROXIMADAMENTE				
PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL. 308 7622 CEL. 315 716 7889				
<b>ESTADO GENERAL DEL VEHICULO</b>				
INTERNO			EXTERNO	
/ EX / MB / B / R / D /			/ EX / MB / B / R / D /	
Aprobado	X			KILIANY PEREZ
Rechazado				
ELABORÓ	  Gerente General NIT: 901.154.110-1		REVISÓ	
FIRMA:			FIRMA:	
NOMBRE:	RICHARD ZAMBRANO		NOMBRE:	WILLIAN MUÑOZ
CARGO:	JEFE DE PATIO		CARGO:	INGENIERO MECANICO