

FORMATO DE PREVENTIVA N°. 157224

PREVICAR
UN DIAGNÓSTICO SEGURO

900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA	2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	Documento	No
Fecha de la Prueba	Nombre o Razón Social ELMER FREDY JIMENEZ CASTRILLON		
2022-09-27	Teléfono		
Dirección			
3. DATOS DEL VEHICULO			
Placa	Servicio	Pais	Marca
ESZ692	PUBLICO	Colombia	RENAULT
Modelo	Vencimiento SOAT	Clase	Línea
2022	2022-12-21	CAMPERO	DUSTER
	Vencimiento RTM	Kilometraje	Combustible
		28233	GASOLINA
			PARTICULAR

7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	>=40	Unidad	%
8. Frenos											
Eficacia Total Mínimo Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad	
0 >=50 %	Eje 1 Izquierdo	0	0	N	Eje 1 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eficacia Aux Mínimo Unidad	Eje 2 Izquierdo	0	0	N	Eje 2 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
0 >=18 %	Eje 3 Izquierdo	N	N	N	Eje 3 Derecho	N	N	N	<=	%	%
	Eje 4 Izquierdo	N	N	N	Eje 4 Derecho	N	N	N	<=	%	%
	Eje 5 Izquierdo	N	N	N	Eje 5 Derecho	N	N	N	<=	%	%
9. Desviacion Lateral											
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad				
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375											
Código		Descripción		Grupo				Tipo de Defecto			

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública


E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: **APROBADO**

NOMBRE DEL INSPECTOR: JORGE AURELIO REVELO

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

No Consecutivo : 157224



09/27/2022

PREVICAR
CDA
SERVICIO
PREVICAR CALI S.A.E.C.
NIT. 800.084.580-5

Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo no aprobaría la revisión técnico mecánica obligatoria. **CONDICIONES DEL SERVICIO:** Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones, le recordamos que el servicio es de carácter preventivo y no diagnosticó.