

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000063-2302
CDA DE YUMBO
 NIT 901044711-6
 Calle 16 # 2 - 60 - Yumbo
 (valle) Tel 3182623913
YUMBO



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2023-02-11	Nombre o razón social: ricardo estupiñan			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 16692598
Dirección: calle 26 c 41 15	Telefono: 3167660406			Ciudad: YUMBO	Departamento: VALLE DEL CAUCA
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WMV932	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER EXPRESSION	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2016	Cilindrada: 1598 Kilometraje: 0
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10026098545	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO ARTICA	Empresa:	Conductor: ANDRES LOZANO IDROBO



Fecha 2023-02-11, Placa WMV932 Hora 11-10



Fecha 2023-02-11, Placa WMV932 Hora 11-14

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 41	Delantera Derecha	Valor 42	Trasera Izquierda	Valor 43	Trasera Derecha	Valor 42	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	1947	N	Eje 1 Derecho	2165	N	10,1	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1377	N	Eje 2 Derecho	1576	N	12,6	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
17,6*	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral

Eje 1	-7,7	Eje 2	-0,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	------

Inspección Sensorial

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO**NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.**

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.00	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,06	3,05
Eje 2	3,05	3,32

