



## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba 2020-12-01	Nombre o razón social VARELA M CARMEN N	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 63538404
Dirección CR 17H 15 29 APT 302 CIUDADELA VILLAMIL	Teléfono 1000000	Ciudad Giron

## 3.DATOS DEL VEHICULO

Placa WFG061	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster intens 4x2
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10016499304	Fecha Matrícula 2018-07-24	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595KM481042
No. Motor 2842Q192798	Tipo Motor 4T	Cilindraje 1599	Kilometraje 95540	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

## 4. Emisiones Audibles

## 5. Intensidad inclinación de las luces bajas

## 6. Suma de la intensidad de todas las luces

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad Baja Derecha	Mínimo	Unidad klux/1m	Inclinación	Rango	Unidad %	Intensidad 0.00	Máximo 225	Unidad klux/1m
	-	dBA		Baja Izquierda		klux/1m			%			

## 7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 89.80	Delantera Derecha	Valor 89.60	Trasera Izquierda	Valor 92.80	Trasera Derecha	Valor 92.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

## 8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
69.00	50	%	Eje 1 izquierdo	1130.00	1888.00	N	Eje 1 Derecho	1102.00	1727.00	N	2.48	30 %
			Eje 2 izquierdo	2153.00	2671.00	N	Eje 2 Derecho	1923.00	2856.00	N	10.70	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
35.90	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

## 9. Desviación lateral

Eje 1 1.82	Eje 2 -4.14	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

## 10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	--------	---

## 11. Emisiones de gases

## 11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO	
		CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	NO	
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	
		CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	NO	
		Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%
		Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%

## 11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1 Unid	Ciclo 2 Unid	Ciclo 3 Unid	Ciclo 4 Unid	Valor	Norma	Unidad %
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad			
		%	%	%	%			

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente  
 Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

Nota:  
CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI\_X\_

NO\_\_

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

169806

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2020-12-01 WFG061 10:59



2020-12-01 WFG061 11:03

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

DIEGO ALEXANDER MIRANDA REYES

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION TECNICOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Alvaro Gary Sanchez [Foto trasera], Jhon Edinson Romero Garnica [Profundidad de labrado], Fabian Enrique Carvajal Villamizar [Inspección sensorial interior], Fabian Enrique Carvajal Villamizar [Inspección sensorial exterior], Fabian Enrique Carvajal Villamizar [Foto delantera], Alvaro Gary Sanchez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Fabian Enrique Carvajal Villamizar [Tercera placa].

## NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)