


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS



No: 00009501-2401
CDA DE TULUA LIMITADA
NIT 800.235.528-8
Carrera 30 Callejón Morales Tel
(2)2257550
TULUA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-01-15	Nombre o razón social: JOSE DANI RUIZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 80240796		
Dirección: CLL24 6 11	Telefono: 3226526670	Ciudad: TULUA	Departamento: VALLE DEL CAUCA		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: SQY273	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindro: 1998
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10026316131	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa: JOSÉ RUIZ	Kilometraje: 294006



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 69	Delantera Derecha	Valor 70	Trasera Izquierda	Valor 68	Trasera Derecha	Valor 67	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
57,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	2136	3875	N	Eje 1 Derecho	1924	3963	N	9,9	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1613	2492	N	Eje 2 Derecho	1700	2560	N	5,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
21,4	16	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	0	Eje 2	19,5°	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE		G1 Luz de parqueo		CUMPLE		G1 Eje3 Banta Izquierda				NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE		G1 Luz Interna		CUMPLE		G1 Eje4 Banta Derecha				NO APLICA	
G1 Anclaje sillas		CUMPLE		G1 Luz Placa		CUMPLE		G1 Eje4 Banta Izquierda				NO APLICA	
G1 Estado tubos escape		CUMPLE		G1 Luces Altas		CUMPLE		G1 Eje5 Banta Derecha				NO APLICA	
G1 Aseo General		CUMPLE		G1 Luces Bajas		CUMPLE		G1 Eje5 Banta Izquierda				NO APLICA	
G1 Espejos		CUMPLE		G1 Indicadores de tablero		CUMPLE		G1 Eje1 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Puntos		CUMPLE		G1 Terminales Bateria		CUMPLE		G1 Eje1 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Soportes		CUMPLE		G1 Anclaje de batería		CUMPLE		G1 Eje2 Rin Derecho				CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores		CUMPLE		G1 Desempeñador		CUMPLE		G1 Eje2 Rin Izquierdo				CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores		CUMPLE		G1 Cruceta		CUMPLE		G1 Eje3 Rin Derecho				NO APLICA	
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE		G1 Linterna		CUMPLE		G1 Eje3 Rin Izquierdo				NO APLICA	
G1 Amortiguadores		CUMPLE		G1 Triangulos		CUMPLE		G1 Eje4 Rin Derecho				NO APLICA	
G1 Tijeras		CUMPLE		G1 Banderola		CUMPLE		G1 Eje4 Rin Izquierdo				NO APLICA	
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE		G1 Tacos		CUMPLE		G1 Eje5 Rin Derecho				NO APLICA	
G1 Retrovisores		CUMPLE		G1 Llanta de respuesto		CUMPLE		G1 Eje5 Rin Izquierdo				NO APLICA	
G1 Pito		CUMPLE		G1 Gato		CUMPLE		G1 Lateral y Pintura				CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE		G1 Herramienta		CUMPLE		G1 Tapiceria				CUMPLE	
G1 Parabrisas		CUMPLE		G1 Extintor		CUMPLE		G1 Cojineria				CUMPLE	
G1 Ventanillas		CUMPLE		G1 Botiquin		CUMPLE		G1 Caja de Direccion				CUMPLE	
G1 Puertas		CUMPLE		G1 Señales de advertencia		CUMPLE		G1 Terminales				CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE		G1 Eje1 Banta Derecha		CUMPLE		G1 Brazos Axiales				CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE		G1 Eje1 Banta Izquierda		CUMPLE		G1 Bastidor				CUMPLE	
G1 Direccionales		CUMPLE		G1 Eje2 Banta Derecha		CUMPLE		G1 Pisos				CUMPLE	
G1 Stop		CUMPLE		G1 Eje2 Banta Izquierda		CUMPLE		G1 Promedio de Distancia				NO APLICA	
G1 Reverse		CUMPLE		G1 Eje3 Banta Derecha		NO APLICA		G1 Promedio de Tiempo				NO APLICA	

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : SIN_OBSERVACIONES

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 (m/km).) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4,69
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,53	7,65
Eje 2	5,68	5,89

JOSE LUIS CASTRO VALDERRUTÉN

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

CDA DE TULUA LIMITADA
NIT 800.235.528-8
Carrera 30 Callejón Morales Tel
(2)2257550
TULUA

Fotografía 2

A white van is parked in front of a brick building. The van is facing away from the camera. The building has a brick facade and a dark roof. The image is somewhat blurry and has a high-contrast, almost black and white appearance.

Fecha 2024-01-15, Plaza SOY73 Hora 18:28

[illegible]