

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS



No: 00009606-2403
CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DE TULUA
LIMITADA
NIT 800235528-8
Carrera 30 Callejón Morales Tel
3157004452

FECHA: 2024-03-18
Nombre o razón social: JOSE DANIEL RUIZ
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 80240790
Dirección: CLL 24 6 11 Teléfono: 3226526670 Ciudad: TULUA Departamento: VALLE DEL CAUCA
Placa: 9QY273 Marca: RENAULT Línea: DUSTER Clase: CAMIONETA Modelo: 2019 Cilindraje: 1998 Kilometraje: 305848
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10026316131 Combustible: GASOLINA - GAS Color: BLANCO Empresa: Conductor: JOSÉ RUIZ



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspensión (Si aplica)		Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
		74		72				69		70	40	%		
Eficacia Total		Mínimo	Unidad			Frenos								
54,6		50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
				Eje 2 Izquierdo	2129	3796	N	Eje 2 Derecho	2210	4022	N	3,7	30	%
Eficacia Auxiliar		Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	1777	2814	N	Eje 3 Derecho	1421	3061	N	20°	30	%
19		16	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral														
Eje 1	-0,3	Eje 2	0	Eje 3			Eje 4			Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(mm)
Inspección Sensorial														
G1	Identificación reglamentaria			CUMPLE	G1	Luz de parqueo			CUMPLE	G1	Eje3 Banta Izquierda			NO APLICA
G1	Distintivo de la empresa			CUMPLE	G1	Luz Interna			CUMPLE	G1	Eje4 Banta Derecha			NO APLICA
G1	Anclaje sillas			CUMPLE	G1	Luz Placa			CUMPLE	G1	Eje4 Banta Izquierda			NO APLICA
G1	Estado tubos escape			CUMPLE	G1	Luces Altas			CUMPLE	G1	Eje5 Banta Derecha			NO APLICA
G1	Aseo General			CUMPLE	G1	Luces Bajas			CUMPLE	G1	Eje5 Banta Izquierda			NO APLICA
G1	Espejos			CUMPLE	G1	Indicadores de tablero			CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho			CUMPLE
G1	Promos			CUMPLE	G1	Terminales Batería			CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1	Soportes			CUMPLE	G1	Anclaje de batería			CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho			CUMPLE
G1	Rotulas Superiores			CUMPLE	G1	Desempeñador			CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores			CUMPLE	G1	Cruzeta			CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho			NO APLICA
G1	Resortes o Ballestas			CUMPLE	G1	Linterna			CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo			NO APLICA
G1	Amortiguadores			CUMPLE	G1	Triangulos			CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho			NO APLICA
G1	Tijeras			CUMPLE	G1	Banderola			CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo			NO APLICA
G1	Limpaparabrisas			CUMPLE	G1	Tacos			CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho			NO APLICA
G1	Retrovisores			CUMPLE	G1	Llanta de respuesta			CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo			NO APLICA
G1	Pito			CUMPLE	G1	Gato			CUMPLE	G1	Lateral y Pintura			CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G1	Herramienta			CUMPLE	G1	Tapicaria			CUMPLE
G1	Parabrisas			CUMPLE	G1	Exterior			CUMPLE	G1	Cofineria			CUMPLE
G1	Ventanillas			CUMPLE	G1	Boliquin			CUMPLE	G1	Caja de Direccion			CUMPLE
G1	Puertas			CUMPLE	G1	Señales de advertencia			CUMPLE	G1	Terminales			CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G1	Eje1 Banta Derecha			CUMPLE	G1	Brazos Axiales			CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Manillo			CUMPLE	G1	Eje1 Banta Izquierda			CUMPLE	G1	Bastidor			CUMPLE
G1	Direccionales			CUMPLE	G1	Eje2 Banta Derecha			CUMPLE	G1	Pisos			CUMPLE
G1	Stop			CUMPLE	G1	Eje2 Banta Izquierda			CUMPLE	G1	Promedio de Distancia			NO APLIC
G1	Reverse			CUMPLE	G1	Eje3 Banta Derecha			NO APLICA	G1	Promedio de Tiempo			NO APLIC

- G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : SIN_OBSERVACIONES

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,98
	Izquierda	Derecha
Eje 1	8,5	5,98
Eje 2	8,81	8,74

GERMAN ALONSO CARVAJAL PATIÑO
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00009696-2403
CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DE TULUA
LIMITADA
NIT 800235528-8
Carrera 30 Callejón Morales Tel
3157004452

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Documento de identidad:		No.	
2024-03-18	JOSE DANI RUIZ	CC. (X) NIT. () CE. ()		80240796	
Dirección:	Telefono:	Ciudad:		Departamento:	
CLL24 6 11	3226526670	TULUA		VALLE DEL CAUCA	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:
SQY273	RENAULT	DUSTER	CAMIONETA	2019	1398
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Kilometraje:
PUBLICO	10026316131	GASOLINA - GAS	BLANCO		305848
				Conductor:	JOSE RUIZ



Suspensión (Si aplica)