

CDA

Vásquez Cobo

CDA VASQUEZ COBO, NIT:  
900576533-0 Av 2B # 28Norte-37,  
CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL:  
3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-04-16		Nombre o razón EDNA BIBIAN AYALA FLOR		Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 67018214	
Dirección CRA 1D 2 56-35			Teléfono 1000303	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ESZ013	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10028797276	Fecha Matricula 2020-12-07	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595MM739721	
No. Motor 2842Q256060	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 96948	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	68.10		72.00		45.40		77.10
				Mínimo		Unidad	
				40		%	

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.90	50	%	Eje 1 izquierdo	1937.00	3900.00	N	Eje 1 Derecho	1923.00	2405.00	0.72	30 %
			Eje 2 izquierdo	1472.00	2555.00	N	Eje 2 Derecho	1322.00	1555.00	10.20	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
1.53	2.94				10	

Inspección Visual						
Puertas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz de parqueo		CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Latonería y Pintura		CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Terminales Bateria		CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape		CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha		CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Extintor		CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tapicería		CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Pito		CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Pernos		CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Luz placa		CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Pisos		CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Limpiaparabrisas		CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Banderola		CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha		CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Anclaje de Bateria		CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje4 llanta derecha		CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Botiquin		CUMPLE
Gato	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Soportes		CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho		CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI\_X\_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO\_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		6.11
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.23	4.32
Eje2	4.21	3.04

CEK SOL ARROYO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)