

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00003211-2403
CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI

FECHA: 2024-03-23
Nombre o razón social: HERNANDEZ TABARES WILMAN
Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 16737967
Dirección: CALLE 70 # 1B2 - 20
Teléfono: 3216574972
Ciudad: CALI
Departamento: VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: GEU562
Marca: FORD
Linea: RANGER
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2020
Cilindraje: 3198
Kilometraje: 152635
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10019506738
Combustible: DIESEL
Color: BLANCO ARTICO
Empresa:
Conductor: MICHAEL URBINA ESCOBAR



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	55		47		62		54	40			
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56,2	50	%	3840	6769	N	3640	6278	N	5,2	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
18,9	18	%	2700	5003	N	2730	4905	N	1,1	30	%
			Eje 1 Izquierdo			Eje 2 Derecho					
			Eje 2 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 3 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 5 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo								
Desviación Lateral											
Eje 1	-1	Eje 2	1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad		
									(m/km)		
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda			NO APLICA		
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha			NO APLICA		
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda			NO APLICA		
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha			NO APLICA		
G1 Aseo General		CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda			NO APLICA		
G1 Espejos		CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE		
G1 Pernos		CUMPLE	G1 Terminales Batería		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G1 Soportes		CUMPLE	G1 Anclaje de batería		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores		CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores		CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho			NO APLICA		
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo			NO APLICA		
G1 Amortiguadores		CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho			NO APLICA		
G1 Tijeras		CUMPLE	G1 Banderola		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo			NO APLICA		
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho			NO APLICA		
G1 Retrovisores		CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo			NO APLICA		
G1 Pito		CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE	G1 Latonería y Pintura			CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad		NO APLICA	G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Tapicería			CUMPLE		
G1 Parabrisas		CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE	G1 Cojinería			CUMPLE		
G1 Ventanillas		CUMPLE	G1 Botiquín		CUMPLE	G1 Caja de Dirección			CUMPLE		
G1 Puertas		CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE	G1 Terminales			CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Brazos Axiales			CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo		NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Bastidor			CUMPLE		
G1 Direccionales		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Pisos			CUMPLE		
G1 Slop		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia			CUMPLE		
G1 Reversa		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo			CUMPLE		
G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION								
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS								
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO								

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.63
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.32	5.48
Eje 2	2.58	2.35

CDA
Motorcenter
NIT: 901085768-0
CRISTIAN DAVILA CORDOBA PALACIOS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.