

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003404-2405
CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2024-05-20	Nombre o razón social HERNANDEZ TABARES WILMAN	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 16737967				
Dirección CALLE 70 # 1B2 - 20	Teléfono: 3216574972	Ciudad: CALI	Departamento: VALLE DEL CAUCA				
Placa GEU562	Marca: FORD	Línea: RANGER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindrada: 3198	Kilometraje: 199684	
Servicio PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10019506738	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO ARTICO	Empresa:	Conductor: MICHAEL URBINA ESCOBAR		



Fecha 2024-05-20, Placa GEU562 Hora 08:33



Fecha 2024-05-20, Placa GEU562 Hora 08:37

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 55	Delantera Derecha	Valor 73	Trasera Izquierda	Valor 42	Trasera Derecha	Valor 47	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 55	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3620	Peso 7063	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3420	Peso 6475
			Eje 2 Izquierdo	3300	5396	N	Eje 2 Derecho	2940	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo 22,5	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho		
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		
Desviación Lateral									
Eje 1	1	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchura sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje 4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado llaves escape	CUMPLE	G1 Llaves Alas	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje 5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espesos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andalaje de batería	CUMPLE	G1 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje 3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Balostas	CUMPLE	G1 Llantas	CUMPLE	G1 Eje 3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje 4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje 4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje 5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje 5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE	G1 Llantilla y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE
G1 Ventanillas	NO APLICA	G1 Boliquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje 1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje 1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Basidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje 2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje 3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	11.84	10.81
Eje 2	10.8	11.02

ENIS FERNANDA GUEVARA MEZA
901085768-0

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota. Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.