

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00000180-2407
CDA DE YUMBO
NIT 901044711-6
Calle 16 # 2 - 60 - Yumbo
(valle) Tel 3182623913
YUMBO



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-07-05	Nombre o razón social: DUBERNEY RIVERA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 164360377	
Dirección: CLL 4 # 13 19	Telefono: 3176694303	Ciudad: YUMBO		Departamento: VALLE DEL CAUCA	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: LFL372	Marca: DFSK	Línea: EQ6450PF1 1.5	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2024	Cilindraje: 1499
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10028638181	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa: DUBERNEY RIVERA	Kilometraje: 127568



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 51	Delantera Derecha	Valor 68	Trasera Izquierda	Valor 68	Trasera Derecha	Valor 68	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
59,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	2145	3796	N	Eje 1 Derecho	2021	3345	N	5,8	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2348	3885	N	Eje 2 Derecho	2191	3640	N	6,7	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho	Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho					
24,7	18	%											
Desviación Lateral													
Eje 1	-0,3	Eje 2	-2,7	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad		m/km		
Inspección Sensorial													

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Fugas de aceite sin goteo en motor y transmisión	CUMPLE				

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,29
Izquierda		
Eje 1	3,35	3,38
Eje 2	3,43	3,52

