


# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-08-14	Nombre o razón SOTABIBIAN AYALA FLOR	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 67018214
Dirección CRA 1D 2 56 35	Teléfono 1000303	Ciudad Cali

## DATOS DEL VEHICULO

Placa ESZ013	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2021	No. de licencia de 100231707276	Fecha Matrícula 2020-12-07	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595MM739721
No. Motor 2842Q256060	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1599	Kilometraje 116629	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2024-08-14 ESZ013 08:40



2024-08-14 ESZ013 08:44

## Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 74.70	Delantera Derecha	Valor 74.00	Trasera Izquierda	Valor 71.00	Trasera Derecha	Valor 58.10	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

## Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 izquierdo	1545.00	2506.00	N		Eje 1 Derecho	1605.00	2640.00	N			3.74	30	%
54.70	50	%	Eje 2 izquierdo			1342.00	2509.00	N	Eje 2 Derecho	1142.00	2649.00	N		14.90	30	%
			Eje 3 izquierdo				N	Eje 3 Derecho			N					%
30.60	18	%	Eje 4 izquierdo				N	Eje 4 Derecho			N					%
			Eje 5 izquierdo				N	Eje 5 Derecho			N					%

## Desviación lateral

Eje 1 0.02	Eje 2 0.02	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

## Inspección Visual

Anclaje de Bateria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Soportes	CUMPLE

Espejos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje1 Llanta izquierda	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		

<b>G1 CARROCERIA</b>	<b>G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>G7 LLANTAS</b>	<b>G10 SISTEMA DE DIRECCION</b>
<b>G2 SISTEMA DE SUSPENSION</b>	<b>G5 SISTEMA ELECTRICO</b>	<b>G8 RINES</b>	<b>G11 CHASIS</b>
<b>G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>G6 EQUIPO DE CARRETERA</b>	<b>G9 ESTADO DE PRESENTACION</b>	<b>G12 DISPOSITIVOS DE COBRO</b>

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**       

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.74
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.32	6.85
Eje2	6.46	6.37

FELIX MAURICIO ORTIZ BECERRA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)