

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003657-2409

CDA
Motorcenter

CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | | | |
| Fecha de prueba: 2024-09-30 | Nombre o razón social: HERNANDEZ TABARES WILMAN | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | | | No. 16737987 | | |
| Dirección: CALLE 70 # 1B2 - 26 | Teléfono: 3216574972 | Ciudad: CALI | | | Departamento: VALLE DEL CAUCA | | |
| DATOS DEL VEHICULO | | | | | | | |
| Placa: GEU562 | Marca: FORD | Línea: RANGER | Clase: CAMIONETA | Modelo: 2020 | Cilindraje: 3198 | Kilometraje: 318638 | |
| Servicio: PUBLICO | No Licencia Tránsito: 10019506738 | Combustible: DISEL | Color: GRIS | Empresa: EL NUEVO ARTICO | Conductor: MICHAEL URBINA ESCOBAR | | |



Fecha 2024-09-30, Plazo GE/SE/2 Hora 12-43



Fecha 2024-09-30, Placa GEU562 Hora 12:49

| Delantera Izquierda | | | Delantera Derecha | | | Suspensión (Si aplica) | | | Trasera Derecha | | | Trasera Izquierda | | |
|---------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|--------|------------------------|---------------|--------|-----------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|
| Valor | 73 | Unidad | Valor | 71 | Unidad | Valor | 40 | Unidad | Valor | 44 | Unidad | Valor | 40 | Unidad |
| Frenos | | | | | | | | | | | | | | |
| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | | Fuerza | Peso | Unidad | | Fuerza | Peso | Unidad | | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
| 53,2 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 1824 | 3139 | N | Eje 1 Derecho | 1693 | 3041 | N | 7,2 | 30 | % | |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 939 | 1962 | N | Eje 2 Derecho | 928 | 1962 | N | 1,2 | 30 | % | |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | | Eje 3 Izquierdo | | | Eje 3 Derecho | | | | | | | |
| 14,2° | 18 | % | Eje 4 Izquierdo | | | | Eje 4 Derecho | | | | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | | Eje 5 Derecho | | | | | | | |

| | | Desviación Lateral | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------------|-------|-----------|--------------------------|------|--------|-----------|
| Eje 1 | 1 | Eje 2 | 1 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
| G1 Identificación reglamentaria | | | CUMPLE | G1 Luz de parqueo | | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | | | NO APLICA |
| G1 Distintivo de la empresa | | | CUMPLE | G1 Luz Interna | | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha | | | NO APLICA |
| G1 Andénas altas | | | CUMPLE | G1 Luz Placa | | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierda | | | NO APLICA |
| G1 Estado tubos escape | | | CUMPLE | G1 Luces Altas | | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha | | | NO APLICA |
| G1 Asec General | | | CUMPLE | G1 Luces Bajas | | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda | | | NO APLICA |
| G1 Espejos | | | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | | | CUMPLE |
| G1 Pernos | | | CUMPLE | G1 Terminales Batería | | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo | | | CUMPLE |
| G1 Soportes | | | CUMPLE | G1 Anchura de batería | | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | | | CUMPLE |
| G1 Ruedas Superiores | | | CUMPLE | G1 Desempeñador | | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo | | | CUMPLE |
| G1 Ruedas Inferiores | | | CUMPLE | G1 Cruceta | | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho | | | NO APLICA |
| G1 Resortes o Ballestas | | | CUMPLE | G1 Linterna | | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo | | | NO APLICA |
| G1 Amortiguadores | | | CUMPLE | G1 Triángulos | | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho | | | NO APLICA |
| G1 Tijeras | | | CUMPLE | G1 Banderola | | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo | | | NO APLICA |
| G1 Limpiaparabrisas | | | CUMPLE | G1 Tacos | | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho | | | NO APLICA |
| G1 Retrovisores | | | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto | | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Izquierdo | | | NO APLICA |
| G1 Pitos | | | CUMPLE | G1 Gato | | CUMPLE | G1 Latonería y Pintura | | | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad | | | NO APLICA | G1 Herramienta | | CUMPLE | G1 Tapicería | | | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | | | CUMPLE | G1 Extintor | | CUMPLE | G1 Cojinería | | | CUMPLE |
| G1 Ventanillas | | | NO APLICA | G1 Butiquín | | CUMPLE | G1 Caja de Dirección | | | CUMPLE |
| G1 Pueras | | | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | | CUMPLE | G1 Terminales | | | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad | | | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | | | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | | | NO APLICA | G1 Eje1 llanta Izquierda | | CUMPLE | G1 Bastidor | | | CUMPLE |
| G1 Direccionales | | | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha | | CUMPLE | G1 Pisos | | | CUMPLE |
| G1 Stop | | | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda | | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | | | CUMPLE |
| G1 Reverse | | | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha | | NO APLICA | G1 P | | | NO APLICA |

G1: CARROZERIA **G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD** **G7: LLANTAS**
G2: SISTEMA DE SUSPENSION **G5: SISTEMA ELECTRICO** **G8: RINES**
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD **G6: EQUIPO DE CARRETERA** **G9: ESTADO DE PRESENTACION**

**G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COMUNICACION**

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia

• Tanto el sistema (el parque de aparcamiento) con una entrada interna al 10%.) FIFO

1100

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 6,96 | 7,31 |
| Eje 2 | 2,81 | 3,61 |

ENIS FELICIA GOEVARA MEZA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.