

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

新编白话世界文学名著

FORMATO DE PREVENTIVA No. 208046



9600004639-5
Caption 14 B n 118-00
Page 18

A. INFORMACION GENERAL

1. TECH

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba	Nombre o Razón Social	Documento	Fax
2025-03-14	MOVIREDI SOLUCIONES LOGISTICAS SA		

DIRECCIÓN **Teléfono** **Ciudad** **Departamento**

Nro. LFL452	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	País Colombia	Clase CAMIONETA	Marca CHANGAN	Línea MINI VAN
Modelo 2023	Vencimiento SOAT 2025-07-26	Vencimiento RTM 2025-07-28	Kilometraje 47763	Combustible GASOLINA	Empresa PARTICULAR	

7. Suministro de gasolina para particulares

Conclusion

Delantera Izquierda Valor Delantera Derecha Valor Trasera Izquierda Valor Trasera Derecha Valor Mínimo >=40 Unidad %

S. France

Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
--------	------	--------	--------	------	--------	---------------	--------	--------

Efecto: Total/Mínimo Unidad >=50 % Eje 1 Izquierdo 0 0 N Eje 1 Derecho 0 0 N 0 <=30 %

Derecho

Eficacia Aux Mínimo Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	<8	%
0 >=18 %	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	<8	%
	Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	<8	%
	Eje 6 Izquierdo	N	Eje 6 Derecho	N	<8	%

Eje 5 Izquierdo N Eje 5 Derecho N

9. Desviación Lateral

图 4

DÉFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que impiden el correcto funcionamiento de los demás usuarios de la vía pública.

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: **APROBADO**

10 of 10

NOMBRE DEL INSPECTOR: ALEJANDRO JARAMILLO
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:



Firma Responsable Técnico

a revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión tecnico mecánica, tales condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión tecnico mecánica obligatoria. **CONDICIONES DEL SERVICIO:** Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras Instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que algunas de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de salir de nuestras Instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.