

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000259-2507

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR TECNI-MAS SAS
NIT 9010073882
CALLE 15 # 37-44 Tel 3108926871
YUMBO



FECHA

Fecha de prueba:		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
2025-07-18		Nombre o razón social: FELIPE PEÑA		
Dirección:	CR 26 N 73-25	Telefono:	3226356985	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 1143961441

DATOS DEL VEHICULO

Placa: ESZ819	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2022	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 210194
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10025541522	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	FELIPE PEÑA



Fecha 2025-07-18, Placa ESZ819 Hora 17:37

Fecha 2025-07-18, Placa ESZ819 Hora 17:48

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 85	Delantera Derecha	Valor 75	Trasera Izquierda	Valor 84	Trasera Derecha	Valor 76	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
83,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	2184	N	Eje 1 Derecho	2215	N	1,4	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2205	N	Eje 2 Derecho	2236	N	1,4	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
41,6	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral

Eje 1	-0,3	Eje 2	-0,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,66	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4,3	4,26
Eje 2	4,6	4,98