



# Ficha Técnica Bimensual Centro Especializado Autotech Colombia SAS

Nit. 901211425 - 0



## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO:

|                                             |                                                          |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fecha de prueba<br><b>29 - 12 - 2021</b>    | Nombre o razón social<br><b>OTALVARO GUERRERO LEYDER</b> | Documento de identidad<br>CC. (X) NIT. ( ) No. <b>94423235</b> |
| Dirección<br><b>CALLE 5 OESTE # 38 - 04</b> | Teléfono<br><b>3117424716</b>                            | Ciudad<br><b>CAI</b>                                           |
|                                             |                                                          | Departamento<br><b>VALLE DEL CAUCA</b>                         |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO:

|                                  |                                               |                                         |                                                |                                                 |                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Placa<br><b>XVV885</b>           | País<br><b>COLOMBIA</b>                       | Servicio<br><b>PUBLICO</b>              | Clase<br><b>BUS</b>                            | Marca<br><b>CHEVROLET</b>                       | Línea<br><b>CHR 7.2 TURBO</b>                  |
| Modelo<br><b>2008</b>            | No Licencia de transito<br><b>10019713099</b> | Fecha de matrícula<br><b>05/09/2007</b> | Color<br><b>BLANCO VERDE</b>                   | Combustible<br><b>DIESEL</b>                    | No Chasis o Serial<br><b>9GCLT13248B002343</b> |
| No de Motor<br><b>6HE1408350</b> | Cilindraje<br><b>7127</b>                     | Kilometraje<br><b>295508</b>            | Fecha de vencimiento SOAT<br><b>17/09/2022</b> | Fecha de vencimiento RTMyG<br><b>02/09/2022</b> |                                                |

## 3. RESULTADOS DE INSPECCION VISUAL:

| B (BUENO) – M (MALO)                                                        | B | M |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>REVISION EXTERIOR</b>                                                    |   |   |
| Presencia de aristas vivas exteriores en el vehículo                        | X |   |
| Cierre inadecuado de puertas                                                | X |   |
| Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros y carrocería       | X |   |
| Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto               | X |   |
| Inexistencia de algún espejo retrovisor                                     | X |   |
| Mal funcionamiento de limpia brisas delantero                               | X |   |
| <b>RINES Y LLANTAS</b>                                                      |   |   |
| Faltan tuercas, espárragos, tornillos o pernos en cualquier rueda           | X |   |
| Deformación excesiva en cualquiera de los rines                             | X |   |
| Profundidad o labrada no inferior a 2 mm                                    | X |   |
| Despegue o rotura en bandas laterales                                       | X |   |
| <b>REVISIÓN INTERIOR</b>                                                    |   |   |
| El # de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito (DOC VH) | X |   |
| La inexistencia de elementos de control de velocidad - cámaras              | X |   |
| Funcionamiento del pito o dispositivos acústicos                            | X |   |
| Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento                       | X |   |
| Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros                  | X |   |
| Inexistencia o mal funcionamiento de algún cinturón de seguridad            | X |   |
| Luces interiores del vehículo – Comandos que encienden y conmutan luces     | X |   |
| <b>DIRECCIÓN</b>                                                            |   |   |
| Fijación defectuosa y holguras excesivas de cualquier elemento dirección    | X |   |
| Testigos o indicadores encendidos en el tablero que indiquen falla          | X |   |
| <b>ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN</b>                                             |   |   |
| El no funcionamiento de comandos que encienden luces                        | X |   |
| Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo                        | X |   |
| Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo                            | X |   |
| <b>SISTEMA DE FRENOS</b>                                                    |   |   |
| Cantidad del líquido de frenos por fuera de los niveles indicados           | X |   |

| B (BUENO) – M (MALO)                                                    | B | M |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Ausencia o desgaste de la tapa del líquido de frenos                    | X |   |
| <b>BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR Y ANCLAJES</b>                            |   |   |
| Compresión adecuada en cada frenada                                     | X |   |
| Presión o vacío insuficiente para dos frenadas a fondo                  | X |   |
| Retorno inadecuado del pedal                                            | X |   |
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal          | X |   |
| Inoperancia del freno de Emergencia                                     | X |   |
| <b>MOTOR Y BATERIA</b>                                                  |   |   |
| Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento                    | X |   |
| Cilindros con fugas visibles o riesgo de desprendimiento                | X |   |
| Perdidas de aceite con goteo continuo                                   | X |   |
| Válvulas con fugas visibles, faltan tornillos                           | X |   |
| Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos           | X |   |
| <b>TRANSMISIÓN</b>                                                      |   |   |
| Elementos de la suspensión rotos o corroídos                            | X |   |
| Inexistencia de algunos de los amortiguadores                           | X |   |
| Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora | X |   |
| Perdidas con goteo continuo en la transmisión                           | X |   |
| Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan                 | X |   |
| <b>VIDRIOS</b>                                                          |   |   |
| Fisuras que distorsionan el campo visual del conductor                  | X |   |
| La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación | X |   |
| La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia     | X |   |
| <b>EQUIPO DE CARRETERA</b>                                              |   |   |
| Señalización – Conos reflectados etc.                                   | X |   |
| Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas           | X |   |
| Chaleco reflectivo y Pito                                               | X |   |
| Tacos, Cruceta y Gato                                                   | X |   |
| Fecha Vencimiento - Extintor acorde al servicio prestado ( + 10 LIBRAS) | X |   |

## 4. OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN:

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La profundidad mínima de la banda de rodamiento debe ser de 2 a 3 mm / RUEDA DELANTERA DERECHA 15.4MM / RUEDA DELANTERA IZQUIERDA 13.9MM |
| RUEDA TRASERA DERECHA 10.5MM / RUEDA TRASERA IZQUIERDA 6.0MM / LLANTA DE REPUESTO 3.1MM                                                  |
| FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTOR OCTUBRE 2022                                                                                               |

- Este documento no reemplaza en ningún momento al Certificado de REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
- Los resultados de esta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a esta revisión



☒ APROBÓ ☐ NO APROBÓ

FIRMA AUTORIZADA CENTRO ESPECIALIZADO  
CESAR TELLO C.C. 14836027

