

FORMATO VERIFICACION TECNICO MECANICA PARA VEHICULOS



No: 00000020-2508

CDA LOS AMIGOS S.A.S.
NIT 901260918-9
CARRERA 12 # 11-21 Tel
3043989631
YUMBO

FECHA

Fecha de prueba: Nombre o razón social:
2025-08-16 DARIO VALENCIA BARON

Dirección: CALLE 7#14B-41 BUENOS AIRES

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:
CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 94362338

Ciudad: YUMBO

Departamento: VALLE DEL CAUCA

Placa: NQL390

Marca: RENAULT

DATOS DEL VEHICULO

Línea: DUSTER

Clase: CAMIONETA

Modelo: 2026

Cilindrada: 1598

Kilometraje: 4695

Servicio: PUBLICO

No Licencia Tránsito: 10034930215

Combustible: GASOLINA

Color: BLANCO GLACIAL (V)

Empresa: Conducto: EDISON PEREZ



Fecha 2025-08-16, Placa NQL390 Hora 16-17

Fecha 2025-08-16, Placa NQL390 Hora 17-31

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 60	Delantera Derecha	Valor 59	Trasera Izquierda	Valor 56	Trasera Derecha	Valor 55	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	51,9	Mínimo 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2000	Peso 3237 N	Unidad Eje 1 Derecho	Fuerza 2250	Peso 3188 N	Unidad 11,1
			Eje 2 Izquierdo	950	2649 N	Eje 2 Derecho	920	2698 N	3,2
Desviación Lateral									
Eficacia Auxiliar	20,8	Mínimo 18 %	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			
Inspección Sensorial									
Eje 1	0,4	Eje 2	5,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesta	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Ej1 llanta Izquierda	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Terminalos	CUMPLE	Colyectora	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Brackets Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
		Prendido de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.25	
Izquierda	4.12	Derecha
Eje 1	3.68	
Eje 2	4.35	