

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000036-2510  
Centro De Diagnostico  
Automotor AV Ciudad de  
Cali  
NIT 900364371  
CR 29 # 53 - 102 CALI Tel  
4039882  
CALI

FECHA  
Fecha de prueba: 2025-10-10  
Dirección: CLL 51 # 31 - 54

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO  
Nombre o razón social: WILLIAM YEPES GARCIA  
Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )  
Telefono: 3046154321  
Ciudad: CALI  
Departamento: VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHICULO  
Placa: GVT295  
Marca: RENAULT  
Linea: DUSTER  
Clase: CAMIONETA  
Modelo: 2024  
Cilindraje: 1598  
Kilometraje: 39390  
Servicio: PUBLICO  
No Licencia Tránsito: 10030144415  
Combustible: GASOLINA  
Color: BLANCO GLACIAL (V)  
Empresa:  
Conductor: WILLIAM YEPES GARCIA



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 64	Delantera Derecha	Valor 59	Trasera Izquierda	Valor 49	Trasera Derecha	Valor 53	Minimo 40	Unidad %		
Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequillbrio	Máximo	Unidad
55,4	50	%	2912	4640	N	2668	4581	N	8,4	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad									
19,3	18	%	2013	3796	N	1718	3777	N	14,7	30	%
Desviación Lateral											
Eje 1	3,7	Eje 2	1,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)		
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE			
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE			
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE			
G1 Aseo General		CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE			
G1 Espejos		CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE			
G1 Pernos		CUMPLE	G1 Terminales Bateria		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G1 Soportes		CUMPLE	G1 Anclaje de bateria		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE			
G1 Rotulas Superiores		CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G1 Rotulas Inferiores		CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE			
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G1 Amortiguadores		CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE			
G1 Tijeras		CUMPLE	G1 Banderola		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE			
G1 Retrovisores		CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G1 Pito		CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura		CUMPLE			
G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Tapiceria		CUMPLE			
G1 Parabrisas		CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE	G1 Cojineria		CUMPLE			
G1 Ventanillas		CUMPLE	G1 Botiquin		CUMPLE	G1 Caja de Direccion		CUMPLE			
G1 Puertas		CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE			
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE			
G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Bastidor		CUMPLE			
G1 Direccionales		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE			
G1 Stop		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		CUMPLE			
G1 Reversa		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo		CUMPLE			

G1: CARROCERIA  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD  
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
G5: SISTEMA ELECTRICO  
G6: EQUIPO DE CARRETERA  
G7: LLANTAS  
G8: RINES  
G9: ESTADO DE PRESENTACION  
G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G11: CHASIS  
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,33
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,65	5,44
Eje 2	4,33	3,55

ING OMAR ALVAREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.