

FORMATO PARA VEHÍCULOS



CDA LOS AMIGOS S.A.S.
NIT 901260918-9
CARRERA 12 # 11-21 Tel
3043989631
YUMBO

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:					Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1151944116
2025-10-16	ANDERSON BEDOYA GARZON						
Dirección:	Telefono:					Ciudad: YUMBO	Departamento: VALLE DEL CAUCA
CARRERA 13A#22-28							
3137502886							
DATOS DEL VEHICULO							
Placa:	Marca:	Linea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:	
ESY871	RENAULT	DUSTER	CAMIONETA	2021	1599	84461	
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa: Conductor:			
PUBLICO	10020691528	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)	CARLOS ALBERTO ORTIZ			



Fecha 2025-10-16, Placa ESY871 Hora 16-20

Fecha 2025-10-16, Placa ESY871 Hora 16-21

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 68	Delantera Derecha	Valor 80	Trasera Izquierda	Valor 55	Trasera Derecha	Valor 66	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------	-----------	----------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 Izquierdo	1754	N	Eje 1 Derecho	1709	N	2,6	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1312	N	Eje 2 Derecho	1267	1834	N	3,4	30 %
			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral

Eje 1	1,2	Eje 2	1,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espajos	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amoriguadores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de bateria	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Banderola	NO APLICA	Tacos	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
Eje2 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje2 Rin Izquierdo	NO APLICA	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Pisos	CUMPLE				

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2.03
Izquierda		Derecha
Eje 1	2.61	2.31
Eje 2	1.63	1.75