

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000081-2510
CDA LOS AMIGOS S.A.S.
NIT 901260918-9
CARRERA 12 # 11-21 Tel
3043989631
YUMBO

FECHA

Fecha de prueba:	Nombre o razón social: TRANSPORTES ESPECIALES YUMBO SAS	Documento de identidad: CC. () NIT. (X) CE. ()	No. 900784975
Dirección:	Telefono:	Ciudad:	Departamento:
2025-10-06	3137502886	YUMBO	VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHICULO

Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:
ESZ705	RENAULT	DUSTER	CAMIONETA	2022	1598	88132
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10024926813	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	RAÚL ERAZO



Fecha 2025-10-06, Placa ESZ705 Hora 15-16



Fecha 2025-10-06, Placa ESZ705 Hora 15-17

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 82	Delantera Derecha	Valor 80	Trasera Izquierda	Valor 72	Trasera Derecha	Valor 66	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------	-----------	----------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
65,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	1927	N	Eje 1 Derecho	1789	N	7,2	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1755	N	Eje 2 Derecho	1860	N	5,6	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
36,5	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral

Eje 1	-0,1	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	NO APLICA	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
Eje4 llanta Derecha	NO APLICA	Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA	Eje4 Rin Derecho	NO APLICA	Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
Eje5 Rin Derecho	NO APLICA	Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.40	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,1	3,2
Eje 2	3,4	3,6

Archivov

10