



Ficha Nro.59797

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 02/09/2023
Hora inicial: 12:40:00
Hora final: 12:51:00
Duración revisión: 00 horas 11 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: JOHN CARLOS ARANGO GRANDA
Placa: TSW655
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 376709
Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/LUIS SAA/JEFFERSON TABARES


Propietario: JUAN GUILLERMO GONZALES GONZALES
Cédula Conductor: 98772028
Tipo: Buseta
Modelo: 2013
Licencia: C2

Lote: QUINTA REVISION 2023
Marca: CHEVROLET
Elaborado por: Inspe./Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: NO

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 12-Delantera Derecha: 12-Trasera Izquierda Interior: 5-Trasera Izquierda Exterior: 5.2-Trasera Derecha Interior: 5.7-Trasera

Derecha Exterior: 5.7-LLanta de Repuesto: 7

**Observaciones generales: PROXIMO CAMBIO BUJE DE BALANCIN DELANTERO DERECHO
CORREGIR LUZ DE REVERSA LADO DERECHO POCA INTENSIDAD FUGA DE LIQUIDO POR
RACOR DE MANGUERA LADO DERECHO LAVAR HACER SEGUIMIENTO**

Firma del técnico(s) o Director: Jefferson Tabares

----- FIN DEL REPORTE ----- **TECNICENTRO LOS COLORES**
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA