

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1		
Fecha de inspección: 29/06/2024			Consecutivo: 2024-0619			
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958			Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
DATOS DEL PROPIETARIO						
Nombre o Razón Social: ESTER SOLINA MANCO URREGO			DATOS DEL VEHICULO			
Cedula o NIT: 43497747			Placa: TDS870	Interno: 1972		Tipo: MICROBUS
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2012	Marca: NISSAN	Kilometraje: GPS
Documento de identidad	X					
Licencia de conducción	X					
CRITERIOS			SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad			X		2023-10-24	
Tarjeta de operación			X		2025-03-11	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)			X		2024-12-04	
Revisión Bimestral			X		2024-08-29	
Revisión tecno mecánica (vigente)			X		2024-10-24	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)			X		2024-11-25	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas		X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos		X			
	3. Extintor NO 1		X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo		X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo		X			
	6. Cruceta		X			
	7. Linterna		X			
	8. Llanta de repuesto		X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)		X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora		X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas		X			
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)		X			
	15. Logo razón social de la empresa transpotador		X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas		X			
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop		X			
	18. Luces traseras medias		X			
	19. Luces de reversa		X			
	20. Luces de parqueo		X			
	21. Luces direccionales		X			
	22. Vidrio Panoramico		X			
	23. Luz de placa		X			
	24. Velocidad máxima		X			
PARTE FRONTAL	27. Como conduzco		X			
	Estado de la placa		X			
	29. Luces delanteras altas y bajas		X			
	30. Luces direccionales y parqueo		X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)		X			
	32. Estado de la placa		X			
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)		X			
ESTADO	37. Estado general de latoneria y pintura		X			
ESTADO	38. Estado de los cinturones de seguridad		X			

INTERNO DEL VEHICULO	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52. Niveles de fluido (Acelte)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
BOTIQUIN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta romana	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
IMAGEN CORPORATIVA	85. IMAGEN CORPORATIVA	X			
LLANTAS	LLANTAS	X			


LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha	
MICHELIN	MICHELIN	IN	EX	IN EX
215/70R15C	215/70R15C	MICHELIN	MICHELIN	0 0
9MM	9MM	215/70R15 C	215/70R15 C	0 0
9MM	9MM	8MM	8MM	0 0
Cumple	Cumple	8MM	8MM	0 0
		Cumple	Cumple	Cumple Cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecánica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepara renovación de ceras de sus extintor(es)	Presente su documentación para la renovación de su extintor(es) civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojineria

Sea más accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar



Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



TECNOLOGIAS
DEL TRANSPORTE SAS
NIT 901259084-1
CEL 3118870958

Réponsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

Nombre y apellido del conductor:

Resultado de la Inspección:

Firma:

Firma:

Aprobado