



DATOS DEL VEHÍCULO Y DICTAMEN

Placa:	TNF617	Cliente:	turismo de Antioquia para colombia
Marca:	NISSAN	Identificación:	811041306
Línea:	URVAN	Teléfono:	00000
Color:	Blanco	Dirección:	medellin
Nº Motor:	ZD30110445K	Fecha Revisión:	29/08/2024 08:55 a.m.
Nº Chasis:	JN1MG4E25Z0727033	SOAT Hasta:	02/10/2024
Matriculado:	04/09/2007	RTM Hasta:	27/06/2025
Inspector:	Luisafernandacolorado		
Empresa:	Particulares		



APROBADO

FOTOS DEL VEHÍCULO



EXTERIOR



Carrocería y Chasis	Bueno
Limpiabrisas	Bueno
Peldaños	Bueno
Retrovisores	Bueno
Vidrios	Bueno
Dispositivos de Retención de Carga	Bueno
Sistema de Escape	Bueno

INTERIOR



Habitáculo del Conductor	Bueno
Cinturones de Seguridad y Anclajes	Bueno
Dispositivo de Control de Velocidad	Bueno
Bocina o Dispositivo Acústico	Bueno

SUSPENSIÓN




Suspensión	Bueno
------------	-------


DIRECCIÓN




Dirección	Bueno
-----------	-------

RINES Y LLANTAS		
Rines y Llantas	Bueno	

SISTEMA DE COMBUSTIBLE		
Sistema de Combustible	Bueno	

ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		
Luces	Bueno	
Salida de Emergencia y Placas	Bueno	
Equipo de Carretera	Bueno	
Botiquin	Bueno	

DOCUMENTOS		
SOAT	Bueno	
Revisión Tecnico Mecánica	Bueno	

MOTOR		
Motor	Regular	

TRANSMISIÓN		
Transmisión	Bueno	

FRENOS		
Pedal	Bueno	
Guayas	Bueno	
Bomba de Vacío (Booster) o Compresor y Anclajes	Bueno	
Válvula de Regulación del Freno de Estacionamiento	Bueno	
Tubos y Mangueras de Frenos	Bueno	
Cilindros Mordazas y Bandas	Bueno	
Eficacia del Frenado	Bueno	


PROFUNDIDAD LABRADO DE LAS LLANTAS		
Delantera Izquierda: 4.9 mm		Delantera Derecha: 9.2 mm
Trasera Izquierda Externa Eje 2: 7.6 mm		Trasera Derecha Externa Eje 2: 7.8 mm
Repuesto: 3.2 mm		

CLÁUSULAS
<p>Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse de los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.</p> <p>Nota: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplaza el Certificado de Revisión Tecnicomecanica y Emisiones Contaminantes.</p>

DETALLES

OBSERVACIONES

-Humedad leve de aceite por caja de cambios. *Vehículo revisado por: Jairo Mafla * .

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Pino', is centered within a light pink rectangular box.

ING. YERYUN DARIO PINO JARAMILLO
TARJETA PROFESIONAL 05117 - 361649 ANT