

ABADO SI ☒ X NO ☐

ABADO SI ☐ NO ☐

al de rechazo:

- a) Se encuentra al menos un defecto tipo A;
- b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares,
Igual o superior a 5 para vehículos públicos,
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta,
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocicletas,
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza
automotriz.
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para
vehículos tipo remolques.

OS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHICULO PARA ESA REVISIÓN:

NTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

26 3.30 DD 3.62 3.65 3.86
39 4.33 TD 4.17 4.21 4.25
37 3.42
37
XD 40
loras no funcionan. Labrado Eje 1 Izquierda: 3,2 mm, Derecha: 3,6 mm, Eje 2 Izquierda: 4,3 mm, Derecha: 4,2 mm, Repuesto: 3,4 mm,
Aux Eje 2 : Izq (4008) Der (3882)



2024-08-29 TDS870 16-44



2024-08-29 TDS870 16-44

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Isual - Andrés Felipe Garbía, Castillon, Lucas - Edix Alejandro Cifuentes, Desviación - EDILSON DE JESUS MONROY GIRALDO, Suspensión - EDILSON DE JESUS MONROY GIRALDO, Frenos - EDILSON DE JESUS MONROY GIRALDO, Foto #1 - EDILSON DE JESUS MONROY GIRALDO, Foto #2 -