

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00020485



Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL

NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

12/12/2024

PLACA:	SMO866	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	MERCEDES BENZ	LÍNEA:	SPRINTER 413
KILOMETRAJE:	20.863	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	2150	SILLAS:	20 COLOR: BLANCO ARTICO
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	61198170090151	VIN:	8AC9046639E009293	CHASIS:	8AC9046639E009293
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Certificado:	174651844	Fec.Exp:	19/07/2023	Fec.Ven:	19/07/2024	14289411736810	Fec.Exp: 12/12/2024 Fec.Ven: 11/12/2025
Empresa:	TURISMO DE ANTIOQUIA PARA COLOMBIA SASPAISATOURS NIT. 811041306	Edificación:				BOGOTA	
Propietario:	TATIANA CHAVES ERIKA CC. 1069750496	Dirección:				BOGOTA	
Conductor:	FERNEY LEON CC. 1072190364	Dirección:				BOGOTA	

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	
Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS	
Limpia Parabrisas	✓
Tapicería	✓
Tapa Motor	✓
Silletería	✓
Cinturones de seguridad	✓
Gradas	✓
Pedales	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Parabrisas Posterior	✓
Ventanillas	✓
Salida De Emergencia	✓
Escotillas	✓
Martillos	✓
Dispositivo de velocidad	✓
SISTEMA RODAMIENTO	
Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteros	✓
FUGAS	
Sistema de dirección	✓
Aceite de motor	✓
Valvulina caja	✓
Valvulina Transmisión	✓
Líquido De Frenos	✓
Líquido Refrigerante	✓
Combustible	✓
Aire	✓
Sistema de Escape	✓
MOTOR	
Tapa De Aceite	✓
Varilla Medida Aceite	✓
Nivel De Aceite	✓
Ventilador	✓
Radiador	✓
Filtro Combustible	✓
Correas-Mangueras	✓
CARDAN	
Crucetas	✓
Uniones	✓
Cadena o soportes de desprendimiento	✓
TRANSMISIÓN	
Embragues	✓
Caja De Velocidades	✓
ESTADO CARROCERIA	
Pintura General	✓
Chapas Puertas	✓
Parachoques	✓
Capot	✓
IDENTIFICACION	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
SUSPENSION	
Topes	✓
Amortiguador Delantero	✓
Amortiguador Trasero	✓
Soportes/Sapos	✓
Brazo Compensador De Dirección	✓
Tijera Inferior Y Superior	✓
Splinderes	✓
Barra Estabilizadora	✓
Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Rotulas	✓
Terminales	✓
Holguras	✓
Chasis	✓
Pasadores	✓
FRENOS	
Booster	✓
Freno De Mano / seguridad	✓
Campanas	✓
Discos	✓
EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Extintor	✓
Botiquín	✓
Triangulos -Conos	✓
Linterna	✓
Llaves Rueda ,Gato	✓
Tacos (Cuñas)	✓
Herramientas	✓
Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
Rueda de Repuesto	5.8		4.2	5.2	3.6	3.2	5.4	5.8				
Eficacia Total	50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N					30	%
Eficacia Auxiliar	18	%	Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N					30	%
Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N								30	%
Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N								30	%
Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N								30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
		%		%	%			%		Resultado		



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 12/02/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

FERNEY
Leon
FERNEY LEON CC. 1072190364

RESPONSABLE

APROBADO
REVEXPRESS
Alfonso Moreno
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.