

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00002612-2501

CDA CARPOOL
NIT 901515457-1
Av Calle 22# 34-63/67
Tel 3205844697
BOGOTÁ

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-01-25	Nombre o razón social: WILMAR ALEXIS ESPINOSA FRANCO	Documento de identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>)	No. 71799482			
Dirección: CR 56 3326	Telefono: 3194637156	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO						
Placa: STB130	Marca: NISSAN	Línea: URVAN	Clase: MICROBUS	Modelo: 2011	Cilindrada: 2953	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10032399894	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa: ASOCIACION BENEFICO CRISTIANA PROMOTORA DE DESARROLLO II	Conductor:	



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta trasera	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 llan Derecho	CUMPLE
G1 Pemos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 llan Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batena	CUMPLE	G1 Eje2 llan Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempañador	CUMPLE	G1 Eje2 llan Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 llan Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 llan Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 llan Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 llan Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpieparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 llan Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 llan Izquierdo	NO APLICA
G1 Pto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Llantería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Series de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Piscs	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha			

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.77	
Izquierda		Derecha
Eje 1	6.35	5.59
Eje 2	6.42	6.01

CDA
CARPOOL

Nit. 901515457-1 Víctor Ávila Acosta Villa

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.