



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
TECNICENTRO LOS COLORES  
Inspección**

Fecha de revisión: 20/01/2022      Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
Hora inicial: 08:03:00  
Hora final: 08:26:00  
Duración revisión:00 horas 23 min

**Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021  
Nombre de conductor: EDISON ALBERTO POSADA**

**Placa: WLY321**  
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES  
Kilometraje: 212599

Técnicos: /LUIS PALACIO

**N.Int: 440**  
Capacidad: 19  
Nro.Factura: 99509

**Propietario: JOSE FERNANDO CAÑAVERAL  
Cédula Conductor: 71376010**

Tipo: Microbus  
Modelo: 2017  
Licencia: C1

Lote: PRIMERA REVISION 2022  
Marca: RENAULT

PISTA DE FRENSOS [SI] [NO]

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

APROBADO

Ingeniero Mecánico  
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA  
MATRICULA:AN230-127153



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

| GRUPO | DESCRIPCION | ACCION | UND | TIPO |
|-------|-------------|--------|-----|------|
|-------|-------------|--------|-----|------|

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de seis ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS(mm)**

Delantera Izquierda:7.6-Delantera Derecha:7.19-Trasera Izquierda Interior:8.06-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:9.61-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:5.53

**Observaciones generales: SE RECOMIENDA AL PROPIETARIO QUE DEBE HACER  
SEGUIMIENTO A MANGUERA DE LIQUIDO HIDRAULICO ESTA CON GOTEO LEVE**

**Firma del técnico(s) o Director:** \_\_\_\_\_

**----- FIN DEL REPORTE -----**