

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00006190-2205

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.
CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338 Tel
BOGOTA D.C

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						
Fecha de prueba: 2022-05-20	Nombre o razón social: MAURICIO MOGOLLON BERNAL	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 9531091	Dirección: CLL 151 B BIS A 115 63		Telefono: 3158361384	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO								
Placa: FSV787	Marca: JAC	Linea: S2(HFC7151EAV)	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1499	Kilometraje: 89928		
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10019676429	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:			



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad		
	61		59		56		57	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
96,7	50	%	3887	3836	N	3525	3404	N	9,3	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo		Eje 2 Derecho		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho		
41,3	18	%	2584	2668	N	1988	2472	N	23,1*	30	%

Desviación Lateral											
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad		
(m/km)											
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G7 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE				
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE				
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE				
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE				
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE				
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE				
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE				
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE				
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE						
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7.23	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,58	4,69
Eje 2	4,52	4,36



[Firma manuscrita]
CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.