

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CDA VASQUEZ COBO; NIT: 900576533-0 Av Vásquez Cobo # 28N-37, CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616
Vásquez Cobo

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2021-05-20	Nombre o razón social TRANSPORTE SEGURO Y ESPECIALIZADO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 901131630
Dirección TRANSVERSAL 60 124 20	Teléfono 1000000	Ciudad Cali
		Departamento Valle del cauca

DATOS DEL VEHICULO

Placa FSU310	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea New soul lx
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10018031687	Fecha Matricula 2019-03-20	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis KNAJN811AK7019260
No. Motor G4FGGH834492	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1591	Kilometraje 67153	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)



Suspension (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 46.70	Delantera Derecha	Valor 62.50	Trasera Izquierda	Valor 72.70	Trasera Derecha	Valor 58.40	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Izquierda			Derecha			Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad					
63.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2425.00	3623.00	N	Eje 1 Derecho	2714.00	3505.00	N	10.60	30	%
			Eje 2 izquierdo	1295.00	2190.00	N	Eje 2 Derecho	1415.00	2983.00	N	8.48	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.05	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE
G7	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Luz placa	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G5	Desempañador	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.70	2.30
Eje2	4.90	3.60



ANDERSON ANDRÉS RUIZ DELGADO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)