

CERTIFICADO DE CONTROL

CERTIFICADO DE REPARACIÓN EN GARANTÍA

| LISTA DE OPERACIONES | R.S. | | C.S | Z.E. |
|---|---------|---------|-----|------|
| | Frontal | Trasero | | |
| Campo visual | | | | |
| Estado limpiaparabrisas | ✓ | ✓ | | |
| Parabrisas y espejos retrovisores exteriores | ✓ | ✓ | | |
| Iluminación interior / exterior e instrumentos (motor en marcha) | | | | |
| Luces carretera / cruce / DRL / antiniebla / direccionales / repetidores / freno / reversa / bocina | ✓ | ✓ | | |
| Luces de guantera / techo / parasoles / puertas / dirección de los rociadores | ✓ | ✓ | | |
| Funcionamiento mecanismo sunroof (si aplica) | ✓ | ✓ | | |
| Testigos de alerta cuadro de instrumentos | ✓ | ✓ | | |
| Verificar código de radio / reinicializar intervalo de servicio (si aplica) | ✓ | ✓ | | |
| Funcionamiento elevavidrios | ✓ | ✓ | | |
| Eficacia climatización (A/C, calefacción) | ✓ | ✓ | | |
| Luces de placa / baúl | ✓ | ✓ | | |
| Motor y fluidos | | | | |
| Nivel de aceite de la dirección asistida (si aplica) | ✓ | ✓ | | |
| Nivel de líquido limpiaparabrisas | ✓ | ✓ | | |
| Nivel aceite motor | ✓ | ✓ | | |
| Nivel de líquido de frenos / Embrague | ✓ | ✓ | | |
| Nivel de líquido refrigerante | ✓ | ✓ | | |
| Estanquidad del circuito de refrigeración | ✓ | ✓ | | |
| Nivel de aceite de la caja de velocidades | ✓ | ✓ | | |
| Estanquidad de caja de velocidades / Reductor | ✓ | ✓ | | |
| Estanquidad del circuito de dirección | ✓ | ✓ | | |
| Estanquidad del circuito de frenos | ✓ | ✓ | | |
| Amortiguadores (Estanquidad / estado) | ✓ | ✓ | | |
| Estanquidad del motor | ✓ | ✓ | | |
| Estanquidad circuito de combustible | ✓ | ✓ | | |
| Seguridad | | | | |
| Rótulas y guardapolvos de la dirección | ✓ | ✓ | | |
| Sistema de escape (alineación / fijación) | ✓ | ✓ | | |
| Corrosión parte baja de la carrocería | ✓ | ✓ | | |
| Pastillas | ✓ | ✓ | | |
| Bandas de frenos | ✓ | ✓ | | |
| Discos de frenos | ✓ | ✓ | | |
| Batería 12V (estado de carga / fijación / ajuste terminales) | ✓ | ✓ | | |
| Bomba de vacío / amplificador de frenos | ✓ | ✓ | | |
| Bomba de agua eléctrica | ✓ | ✓ | | |
| Test de aislamiento | ✓ | ✓ | | |
| Activación GMV motor | ✓ | ✓ | | |
| Diagnóstico computarizado (test calculadores) | ✓ | ✓ | | |
| Funcionamiento de cinturones de seguridad | ✓ | ✓ | | |
| Medio ambiente / presentación del vehículo | | | | |
| Comprobar mecanismo de puertas / capó / baúl | ✓ | ✓ | | |
| Condensación y descondenación de puertas / alarma / manos libres (si aplica) | ✓ | ✓ | | |
| Cable de carga (si aplica) | ✓ | ✓ | | |
| Limpieza general (interior / exterior) | ✓ | ✓ | | |

RS Renault Servicio (operaciones de mecánica y carrocería de circuito largo / mantenimiento completo)

CS: Control de Seguridad (Operaciones de Renault PITS y circuito corto)

Z.E.: Vehículo Eléctrico

| CONVENCIONES | |
|--------------|-----|
| CONFORME | ✓ |
| NO CONFORME | X |
| NO APLICA | N/A |

Estado de llantas

| % Desgaste | % Desgaste |
|---------------------------|---------------------------|
| (25-50-75-100) | (25-50-75-100) |
| Presión: 30 psi | Presión: 30 psi |
| | |
| % Desgaste (25-50-75-100) | % Desgaste (25-50-75-100) |
| Presión: 30 psi | Presión: 30 psi |

Torque pernos de ruedas

Estado general de llantas

Prueba de ruta (si es necesario):

| | |
|---|--|
| Cambio de marchas hacia adelante y hacia atrás con el vehículo detenido | |
| Cambio de marchas vehículo en movimiento | |
| Rendimiento y poder de aceleración | |
| Temperatura del motor | |
| Funcionamiento en caliente | |
| Funcionamiento a velocidad estabilizada | |
| · Estabilidad en línea recta | |
| · Estabilidad en desaceleración | |
| · Estabilidad al frenar | |
| Recorrido y comportamiento pedal freno | |
| Recorrido y comportamiento pedal de embrague | |
| Recorrido y funcionamiento freno de parqueo | |

Observaciones:

Nº Orden de reparación: 110749680
 Nombre: _____
 Placa: WEM-326
 Kilometraje: 21127 Kms

Solo concesionario o servicio autorizado RENAULT

Fecha de ingreso vehículo: 11/02/2023 Fecha de entrega vehículo: 11/02/2023
 Aplicación de garantía: Sí _____ NO _____

REPARACIONES EFECTUADAS

Cambio de Amort Matos, Filtro de Amort Matos.
Estado de llantas y rimb.

PARTES INTERVENIDAS

| |
|--|
| |
| |
| |

PARTES REEMPLAZADAS

| |
|--|
| |
| |
| |

Por medio de la recepción del presente documento el cliente recibe a satisfacción las intervenciones realizadas al vehículo y sus componentes.

Ermyelis Cantillo
 Firma Jefe de Taller

[Firma]
 Firma Cliente

Fecha de vencimiento SOAT: _____
 Fecha de próxima revisión técnico mecánica: _____
 Fecha de vencimiento extintor: _____
 Próximo mantenimiento (fecha / Kilometraje): _____ 5000 Kms

OPERACIONES A REALIZAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE:

| | % de desgaste |
|--|---------------|
| | |
| | |
| | |

OPERACIONES RECOMENDADAS PARA FUTURAS VISITAS:

| | % de desgaste |
|--|---------------|
| | |
| | |
| | |

CONTACTOS DE SERVICIO AL CLIENTE RENAULT

- CORREO ELECTRONICO servicioalcliente@renault.com
- LINEA GRATUITA 01 8000 519 333

SOFASA RENAULT 77 02 201 563 - 10/2020

