

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 26259146	
2023-05-03	HILDA ESMIRNA RAMIREZ	Teléfono		Ciudad	Departamento
Dirección		1000000		Cali	Valle del cauca
CALLE 34 68B 81					

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESZ707	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2022	10024896526	2021-12-24	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBHJD206NM170208		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
J759Q094888	OTTO	1599	26590	5	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)	



2023-05-03 ESZ707 10:07



2023-05-03 ESZ707 10:17

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	75.00		49.60		84.10		79.70
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
59.50	50	%							3.84	30	%		
			Eje 1 izquierdo	2267.00	3826.00	N	Eje 1 Derecho	2180.00	4188.00	N			
			Eje 2 izquierdo	1844.00	2921.00	N	Eje 2 Derecho	1835.00	2724.00	N	0.49	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
26.80	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%


Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.25	0.55						

Inspección Visual							
Indicadores de tablero	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Especjos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Pito	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Stop	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI** X  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**     



**JOSE CARLOS BUENO LOPEZ**

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

*Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.80
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.89	5.30
Eje2	4.11	4.12