


FORMATO REVISIÓN SENSORIAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

No: 00007625-2309



CDA TUTEENO S.A.S
NIT 901191265-1
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel
7964538
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEODR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2023-09-18	Nombre o razón social: PEDRO GUTIERREZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 79184992	
Dirección: CL 50 SUR N 87L 05	Teléfono: 3208024655	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WLL225	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2015	Cilindraje: 1206 Kilometraje: 264729
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10022204168	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Conductor: PEDRO GUTIERREZ



Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Derecha	NO APLICA
G1 Andaje sillón	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 Santa Izquierda	NO APLICA
G1 Estado Ejeos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Derecha	NO APLICA
G1 Año General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 Santa Izquierda	NO APLICA
G1 Tapetes	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rodulas Superiores	CUMPLE	G1 Casampeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rodulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Tecos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Laminaria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	NO APLICA	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Auxiliares	CUMPLE
G1 Señales emergencia y Manilla	CUMPLE	G1 Eje1 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccional	CUMPLE	G1 Eje2 Santa Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 Santa Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 Santa Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.50	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.52	4.21
Eje 2	2.50	2.33

[Firma manuscrita]
Giovanni Tano R

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

C.D.A TUTEENO S.A.S
901191265-1
Calle 27 Sur 29C - 54