FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003164-2309

CDA MOTOS & AUTOS BOGOTA
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Tel 9370352
BOGOTA

FECHA

Fecha de prueba: 2023-09-29

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social: LUIS FERNANDO ROZO GARZON

Documento de identidad: CC.(X) NIT.( ) CE.( ) No. 79891410

Dirección: CARRERA 2 N- 30 1102

Telefono: 3195067882

Ciudad: BOGOTA

Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:	Marca:	Linea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:
SOS815	CHERY	XCROSS SQR7130J047	CAMIONETA	2014	1297	181236

Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:
PUBLICO	10024792051	GASOLINA	BLANCO CHERY		MAURICIO URQUIJO URIBE

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda Valor	Delantera Derecha Valor	Trasera Izquierda Valor	Trasera Derecha Valor	Valor	Minimo	Unidad
45	44	77	50	40	%	

Eficacia Total	Minimo	Unidad
66,4	50	%

Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad
25,9	18	%

Frenos

Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
2193	3620	N	Eje 1 Izquierdo	2136	3286	N	2,6	30	%
2027	2708	N	Eje 2 Izquierdo	1785	2629	N	11,9	30	%
			Eje 3 Izquierdo						
			Eje 4 Izquierdo						
			Eje 5 Izquierdo						

Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-8	-2							

Inspección Sensorial

G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Tapiceria	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Cojineria	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de bateria	CUMPLE	G1	Terminales	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desempeñador	CUMPLE	G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceta	CUMPLE	G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Pisos	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE			
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE			
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE			
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE			
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE			
G1	Ventanillas	CUMPLE	G1	Botiquin	CUMPLE			
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE			
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			
G1	Stop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3,14
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,89	3,16
Eje 2	3,45	3,26

Powered by CamScanner