



FUR No:95192 - 1

NIT 900376145-8 Tel. 7782976 -  
 CDA REVI AUTOS Y MOTOS BOSA LTDA  
 CL 65 SUR #77 L25  
 BOGOTA  
 reviautosymotos@yahoo.com.co

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

**1. FECHA**

Fecha de Prueba 2023/11/18 10:48:01	Nombre o Razón social Mejía Viviana	Documento de Identidad CC.(X) NIT.( ) No.1024505293
Dirección CARRERA 16 L 20 0 SUR	Teléfono fijo o Número de Celular 3002610567	Ciudad BOGOTA, D.C.
Correo Electrónico JCORREDORG@YAHOO.COM		Departamento BOGOTA D. C

**2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

**3. DATOS DEL VEHÍCULO**

Placa TZQ975	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca CHEVROLET	Línea N300
Modelo 2013	Número de licencia de tránsito 10018626789	Fecha de matrícula 2013-01-22	Color BLANCO LUNA	Combustible/Propulsión GAS GASOLINA	VIN o Chasis LZWACAGA9D7000430
No de Motor LAQ*8BB0311528*	Tipo motor 4 T	Cilindraje(cm3) (si aplica) 1206	Kilometraje 359654	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 5	Blindaje SI( ) NO(X )
Potencia (si aplica) 0	Tipo de carrocería VAN	Fecha vencimiento SOAT 2024-01-07	Conversión GNV SI( ) NO(X) N/A()	Fecha Vencimiento GNV	

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO A LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.**

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo \* indica un defecto encontrado.

**4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla/Exploradoras)**

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultánea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	18.7			2.5	Klux	No
		Inclinación	0.90			0.5-3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	18.7			2.5	Klux	
		Inclinación	1.90			0.5-3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	21.8				Klux	Si
	Izquierda(s)	Intensidad	21.8				Klux	Si
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.00				Klux	Si
	Izquierda(s)	Intensidad	0.60				Klux	Si
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			44.2			225.0	Klux	

**5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor 65.0	Delantera Derecha	Valor 62.0	Trasera Izquierda	Valor 57.0	Trasera Derecha	Valor 52.0	Mínima 40	Unidad %
---------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------	-------------

**6. FRENSOS**

Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad	Fuerza Derecha	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	1934	N	Eje 1	1636	N	15.4	[20 - 30]	30	%
Eje 2	1436	N	Eje 2	1557	N	7.77	[20 - 30]	30	%
Eje 3		N	Eje 3		N		[20 - 30]	30	%
Eje 4		N	Eje 4		N		[20 - 30]	30	%
Eje 5		N	Eje 5		N		[20 - 30]	30	%

Eficacia Total	Valor 58.0	Mínimo 50.0	Unidad %
----------------	---------------	----------------	-------------

**6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)**

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
26.0	18.0	%	Sumatoria Izquierdo	1345	N	Sumatoria Derecho	1599	5890

**7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)**

Eje 1	-1.00	Eje 2	2.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		+/- 10.0	Unidad m/km
-------	-------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	----------	-------------

**8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)**

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad	Error en tiempo	Unidad	Máximo	+	Unidad
	%		%				%

**9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)**

**9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4Tó 2T**

rpm	Monóxido de Carbono			Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
	(CO)	Norma	Unidad	(CO2)	Norma	Unidad	(O2)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	unidad	(NOx)	Norma	Unida
Ralenti			%			%			%			(ppm)			%
Crucero			%			%			%			(ppm)			%

G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Inspección visual: PROFUNDIMETRO-SHAHE-WD2011A01138 DETECTOR DE HOLSURAS-RAVAGLIOLI-01387 Luces: LUXOMETRO-TECNOLUX-0203 Suspensión: PROBADOR DE SUSPENSION-VAMAG-10096045 Desviación: ALINEADOR AL PASO-VAMAG-10096046 Freno: PROBADOR DE FRENOS-VAMAG-10096044

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA  
PRORTM 0.0.1.4

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN

Foto	David Alejandro Cuervo Camacho	Freno	Andres Felipe Sandoval Porras
Luces	Pablo Nicolas Garzon Sanchez	Inspeccion	David Alejandro Cuervo Camacho
Suspension	Andres Felipe Sandoval Porras	Desviacion	Andres Felipe Sandoval Porras

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Fabian Mateo Rincón Díaz

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Oxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

# REVISION PREVENTIVA

Fin del Informe

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTM Oficial.

**NOTA:**  
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISION TECNICO - MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

REVI AUTOS Y MOTOS  
BOSA LTDA  
NIT: 900376145-8  
Tel: 778 2076 - 778 4211