

**FORMATO REVISIÓN SENSORIAL
PARA VEHÍCULOS LIVIANOS**

No: 00001222-2106

C.D.A TUTECNO

CDA TUTECNO S.A.S
NIT 901191265-1
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel
4942881
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba: 2021-06-04
Nombre o razón social: MARIA GLADYS BUITRAGO

Dirección: CR 8 C N 74C 35
Teléfono: 3219304273

Documento de Identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 39723291

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa: GEV113

Marca:

FOTON

Línea:

BJ6425MD32A-AA

Clase: MOTOCICLETA

Modelo: 2020

Cilindrada: 1206

Kilometraje: 35803

Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito: 10019337517

Combustible: GASOLINA

Color: BLANCO

Empresa:

Conductor:

MARIA BUITRAGO

DATOS DEL VEHICULO



Fecha 2021-06-04, Placa GEV113 Hora 08:47



Fecha 2021-06-04, Placa GEV113 Hora 08:49

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Pemos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA
				G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,69	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,44	3,97
Eje 2	5,21	5,47

C.D.A TUTECNO S.A.S
901191265-1
Calle 27 Sur 29C - 56

Giovanni Tano R

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.