


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00008197-2106
CDA RETEMEC Y CIA LTDA
NIT 900081429-7
CALLE 13 # 62-34 Tel 7465615
BOGOTÁ



FECHA Fecha de prueba: 2021-06-03	Nombre o razón social: JOSE ARENAS	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Dirección: CALLE 6 CC 82 A 08	Telefono: 0000000 Cel 3144407192	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 5926197	
Placa: GUU760	Marca: RENAULT	Linea: TRAFIG	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 1000258795	Combustible: GASOLINA	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019 Cilindrada: 1598 Kilometraje: 15987
		Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: JOSE ARENAS



PLACA: GUU760
FECHA: 2021-06-03 16:28:06


Inspección Visual	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE
G3 Limpieparabrisas	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE
G3 Pitó	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE

Inspección Visual	
G5 Luz de parqueo	CUMPLE
G5 Luz Interna	CUMPLE
G5 Luz Placa	CUMPLE
G5 Luces Altas	CUMPLE
G5 Luces Bajas	CUMPLE
G5 Indicadores de tablero	CUMPLE
G5 Terminales Batería	CUMPLE
G5 Anchaje de batería	CUMPLE
G5 Desempeñador	CUMPLE
G6 Cruceta	CUMPLE
G6 Linterna	CUMPLE
G6 Triangulos	CUMPLE
G6 Banderola	CUMPLE
G6 Tacos	CUMPLE
G6 Llanta de respuesto	CUMPLE
G6 Gato	CUMPLE
G6 Herramienta	CUMPLE
G6 Extintor	CUMPLE
G6 Botiquín	CUMPLE
G6 Señales de advertencia	CUMPLE
G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G9 Tapicería	CUMPLE
G9 Cojinería	CUMPLE
G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G10 Terminales	CUMPLE
G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G11 Bastidor	CUMPLE
G11 Pisos	CUMPLE
G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,64	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,65	3,65
Eje 2	3,3	3,3



Aldemar Clavijo

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.