

Ricardo Castro BA,

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV. ROJAS
Dirección CRA 70B N° 54D-16
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha 2021/05/03 15:20:25	Propietario DE TRASPORTES	EMPRESA	CC(X) NIT.() CE.() No.830090497
Dirección CARRERA 89 N 63 A 31		Teléfono 3132528303	Cludad: BOGOTÁ, D.C.
Placa TTN813	Modelo 2013	Servicio Público	Clase CAMIONETA
No. de licencia de tránsito 10017865224		Fecha Matrícula 2012-09-28	Marca RENAULT Línea DUSTER EXPRESSION
No. Motor A690Q149442	VIN 9FBHSRC85DM002314	Color BLANCO	Kilometraje 246685 Número de sillas 4 Combustible GASOLINA Cilindr 1598



2021-05-03, TTN813 15-40



2021-05-03, TTN813 15-40

Suspensión									
Frenos									
Delantera Izquierda	64.0	Delantera Derecha	59.0	Trasera Izquierda	69.0	Trasera Derecha	55.0	Mínimo: 40	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Desequilibrio	Máximo
71.8	50.000	%	Eje 1 Izquierdo	2887	N	Eje 1 Derecho	2762	3812	30
			Eje 2 Izquierdo	2096	N	Eje 2 Derecho	2092	3038	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N		30
23.9	18.000	%	Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N		30
			Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N		30
Desviación Lateral									
Eje 1	0.30	Eje 2	-2.2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10.0-10.0]	Unidad	mm/km
G8 Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Caja de dirección	CUMPLE				
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Descompañador	CUMPLE	G8 Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE				
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE				
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE				
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G3 Piloto	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE				
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE				
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE				
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE				
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE				
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE				
G4 Selidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE				
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE				
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE				

G1:CARROCERIA	G6:SISTEMA ELÉCTRICO
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G8:EQUIPO DE CARRETERA
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G7:LLANTAS
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

resultados de la RTMyEC oficial.

/in Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

NIT 9001105520
JEISON FELIPE CARDENAS SAAVEDRA

...Para que respire tranquilo