

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00012569-2201



CDA RETEMEC Y CIA LTDA
NIT 900081429-7
CALLE 13 # 62-34 Tel 7465615
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
2022-01-31	PINEDA DE KAPLAN MARIA CONSUELO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 41536326				
Dirección:	Teléfono:	Cludad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL				
DIAG 16B 108 25 INT 10 APT 201	3110552133					
DATOS DEL VEHICULO						
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:
WLM270	KIA	NEW SPORTAGE LX	CAMIONETA	2016	1975	215120
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:	
PÚBLICO	10014711334	GASOLINA	BLANCO	COTRANSYNA	PINEDA DE KAPLAN MARIA CONSUELO	



José BeHtan B1

Fecha 2022-01-31, Placa WLM270 Hora 08-44

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Andas sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aco General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Pemos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Balillas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparebrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Piloto	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pinura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G6 Bolíquín	CUMPLE	G10 Cojín de Dirección	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pilos	CUMPLE
		G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
		G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA **G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD** **G7: LLANTAS** **G10: SISTEMA DE DIRECCION**
G2: SISTEMA DE SUSPENSION **G5: SISTEMA ELECTRICO** **G8: RINES** **G11: CHASIS**
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD **G6: EQUIPO DE CARRETERA** **G9: ESTADO DE PRESENTACION** **G12: DISPOSITIVOS DE COBRO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierdo	Derecho
Eje 1	5,02	5,16
Eje 2	5,32	5,45

EDGAR ORJUELA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

i: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.