

Saul Rativa B11

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

CDA OCCIDENTE
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ

NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha: 2022/03/07 12:14:35 Propietario: RATIVA GARZON JAVIER ALBERTO CC(X) NIT.() No.1072654768
Dirección: CLLE 45 23 12 Teléfono: 3204552321 Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa: WNS019 Modelo: 2016 Servicio: Publico Clase: AUTOMOVIL Marca: KIA Línea: NEW SOUL LX
No. de licencia de tránsito: 10024940294 Fecha Matrícula: 2015-11-18 Kilometraje: 26898 Número de sillas: 5
No. Motor: G4FGH821751 VIN: KNAJNB11AG7834811 Color: BLANCO Combustible: GASOLINA Cilindr: 1591



Suspensión									
Delantera Izquierda	84.0	Delantera Derecha	83.0	Trasera Izquierda	86.0	Trasera Derecha	70.0	Mínimo: 40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
68.4	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3185	4802	N	Eje 1 Derecho	3361	4557	N	5.23	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2035	3195	N	Eje 2 Derecho	2223	3234	N	8.45	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%
26.9	18.0	%											

Desviación Lateral													
Eje 1	0.00	Eje 2	-10.	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	[-10.0-10.0]	Unidad	m/km
G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE		G5	Reversa	CUMPLE		G7	Eje 3 Llantá Derecha	CUMPLE			
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5	Luz de parqueo	CUMPLE		G7	Eje 3 Llantá Izquierda	CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5	Luz Interna	CUMPLE		G7	Eje 4 Llantá Derecha	CUMPLE			
G1	Anclaje sillas	CUMPLE		G5	Luz Placa	CUMPLE		G7	Eje 4 Llantá Izquierda	CUMPLE			
G1	Estado tubos escape	CUMPLE		G5	Luces Altas	CUMPLE		G7	Eje 5 Llantá Derecha	CUMPLE			
G1	Aseo General	CUMPLE		G5	Luces Bajas	CUMPLE		G7	Eje 5 Llantá Izquierda	CUMPLE			
G1	Espellos	CUMPLE		G5	Indicadores de tablero	CUMPLE		G9	Latonería y Pintura	CUMPLE			
G2	Pernos	CUMPLE		G5	Terminales Batería	CUMPLE		G9	Tapicería	CUMPLE			
G2	Soportes	CUMPLE		G5	Anclaje de batería	CUMPLE		G9	Colinería	CUMPLE			
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE		G5	Desempañador	CUMPLE		G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE		G6	Cruceta	CUMPLE		G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6	Linterna	CUMPLE		G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2	Amortiguadores	CUMPLE		G6	Triángulos	CUMPLE		G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE			
G2	Tijeras	CUMPLE		G6	Banderola	CUMPLE		G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE		G6	Tacos	CUMPLE		G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE			
G3	Retrovisores	CUMPLE		G6	Llantá de repuesto	CUMPLE		G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G3	Pito	CUMPLE		G6	Gato	CUMPLE		G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE			
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE		G6	Herramienta	CUMPLE		G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G4	Parabrisas	CUMPLE		G6	Extintor	CUMPLE		G10	Caja de dirección	CUMPLE			
G4	Ventanillas	CUMPLE		G6	Botiquín	CUMPLE		G10	Terminales	CUMPLE			
G4	Puertas	CUMPLE		G6	Señales de advertencia	CUMPLE		G10	Brazos Axiales	CUMPLE			
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE		G7	Eje 1 Llantá Derecha	CUMPLE		G11	Bastidor	CUMPLE			
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		G7	Eje 1 Llantá Izquierda	CUMPLE		G11	Pisos	CUMPLE			
G5	Direccionales	CUMPLE		G7	Eje 2 Llantá Derecha	CUMPLE		G12	Promedio de distancia	CUMPLE			
G5	Stop	CUMPLE		G7	Eje 2 Llantá Izquierda	CUMPLE		G12	Promedio de tiempo	CUMPLE			

G1: CARROCERÍA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI X NO
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/n Los resultados de las Inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

[Firma manuscrita]
Comité de Diagnóstico Automotor
JAI ME ANDRÉS AMAYA CAMACHO
NIT 9001105520