

Luxury 100 Base 15

No: 00005269-2201

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C

Tel

Fotografia 2

Fecha 2022-01-04, Placa T10915 Hora 14-33

| Suspensión (SI aplica) | | | | | | | | | | | | | Unidad |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|---------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Delantera Izquierda | Valor 54 | Delantera Derecha | Valor 63 | Trasera Izquierda | Valor 51 | Trasera Derecha | Valor 50 | Mínimo 40 | | | | % | |
| Frenos | | | | | | | | | | | | | |
| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | |
| 78,2 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 3192 | 3826 | N | Eje 1 Derecho | 3443 | 3365 | N | 7,3 | 30 | % |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 1569 | 2600 | N | Eje 2 Derecho | 1419 | 2502 | N | 9,6 | 30 | % |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | | | | Eje 3 Derecho | | | | | | |
| 29,1 | 18 | % | Eje 4 Izquierdo | | | | Eje 4 Derecho | | | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | | Eje 5 Derecho | | | | | | |
| Desviación Lateral | | | | | | | | | | | | | |
| Eje 1 | -2,2 | Eje 2 | -2,3 | Eje 3 | | Eje 4 | | Eje 5 | | Máximo ± 10 | | Unidad | (m/km) |
| Inspección Visual | | | | | | | | | | | | | |
| G1 Identificación reglamentaria | | CUMPLE | | G5 Luz de parqueo | | CUMPLE | | G7 Eje3 llanta Izquierda | | CUMPLE | | | |
| G1 Distintivo de la empresa | | CUMPLE | | G5 Luz Interna | | CUMPLE | | G7 Eje4 llanta Derecha | | CUMPLE | | | |
| G1 Anclaje sillas | | CUMPLE | | G5 Luz Placa | | CUMPLE | | G7 Eje4 llanta Izquierda | | CUMPLE | | | |
| G1 Esiado tubos escape | | CUMPLE | | G5 Luces Altas | | CUMPLE | | G7 Eje5 llanta Derecha | | CUMPLE | | | |
| G1 Asco General | | CUMPLE | | G5 Luces Bajas | | CUMPLE | | G7 Eje5 llanta Izquierda | | CUMPLE | | | |
| G1 Espejos | | CUMPLE | | G5 Indicadores de tablero | | CUMPLE | | G8 Eje1 Rin Derecho | | CUMPLE | | | |
| G2 Pernos | | CUMPLE | | G5 Terminales Bateria | | CUMPLE | | G8 Eje1 Rin Izquierdo | | CUMPLE | | | |
| G2 Soportes | | CUMPLE | | G5 Anclaje de batería | | CUMPLE | | G8 Eje2 Rin Derecho | | CUMPLE | | | |
| G2 Rotulas Superiores | | CUMPLE | | G5 Desempeñador | | CUMPLE | | G8 Eje2 Rin Izquierdo | | CUMPLE | | | |
| G2 Rotulas Inferiores | | CUMPLE | | G6 Cruzeta | | CUMPLE | | G8 Eje3 Rin Derecho | | CUMPLE | | | |
| G2 Resortes o Ballestas | | CUMPLE | | G6 G6 | | CUMPLE | | G8 Eje3 Rin Izquierdo | | CUMPLE | | | |
| G2 Amortiguadores | | CUMPLE | | G6 Triangulos | | CUMPLE | | G8 Eje4 Rin Derecho | | CUMPLE | | | |
| G2 Tijeras | | CUMPLE | | G6 Banderola | | CUMPLE | | G8 Eje4 Rin Izquierdo | | CUMPLE | | | |
| G3 Limpiaaparabrisas | | CUMPLE | | G6 Tacos | | CUMPLE | | G8 Eje5 Rin Derecho | | CUMPLE | | | |
| G3 Retrovisores | | CUMPLE | | G6 Llanta de respuesto | | CUMPLE | | G8 Eje5 Rin Izquierdo | | CUMPLE | | | |
| G3 Pilo | | CUMPLE | | G6 Gato | | CUMPLE | | G9 Latoneria y Pintura | | CUMPLE | | | |
| G3 Dispositivo de velocidad | | CUMPLE | | G6 Herramienta | | CUMPLE | | G9 Tapiceria | | CUMPLE | | | |
| G4 Parabrisas | | CUMPLE | | G6 Extingtor | | CUMPLE | | G9 Cojineria | | CUMPLE | | | |
| G4 Ventanillas | | CUMPLE | | G6 Botiquin | | CUMPLE | | G10 Caja de Direccion | | CUMPLE | | | |
| G4 Puertas | | CUMPLE | | G6 Señales de advertencia | | CUMPLE | | G10 Terminales | | CUMPLE | | | |
| G4 Cinturones de Seguridad | | CUMPLE | | G7 Eje1 llanta Derecha | | CUMPLE | | G10 Brazos Axiales | | CUMPLE | | | |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | | CUMPLE | | G7 Eje1 llanta Izquierda | | CUMPLE | | G11 Bastidor | | CUMPLE | | | |
| G5 Direccionales | | CUMPLE | | G7 Eje2 llanta Derecha | | CUMPLE | | G11 Pisos | | CUMPLE | | | |
| G5 Stop | | CUMPLE | | G7 Eje2 llanta Izquierda | | CUMPLE | | G12 Promedio de Distancia | | CUMPLE | | | |
| G5 Reversa | | CUMPLE | | G7 Eje3 llanta Derecha | | CUMPLE | | G12 Promedio de Tiempo | | CUMPLE | | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBR |

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | | 1.64 |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 2,13 | 2,15 |
| Eje 2 | 2 | 2,14 |

CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A
 Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.