

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

**AutoMás**  
Centro de Diagnóstico Automotor

No: 00000504-2203  
CDA AUTOMAS CALLE 13  
PERITAR  
NIT 900871356  
Diagonal 13 N° 69 - 18 Bogotá Tel  
6263583 ext 1200

**FECHA**

Fecha de prueba: **Nombre o razón social:**  
2022-03-23 JOSE EFRAIN RIVERA

Dirección: **Teléfono:**  
CLL 16 H 103 B 18 0000000 Cel 3102206573

Documento de Identidad:

CC. (  ) NIT. (  ) CE. (  ) No. 17067610

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa: **Marca:** **Línea:** **Clase:** **Modelo:** **Cilindraje:** **Kilometraje:**  
**WFV994** **CHERY** **TIGGO** **CAMISETA** **2015** **1598** **143570**

Servicio: **No Licencia Tránsito:** **Combustible:** **Color:** **Empresa:** **Conductor:**  
**PÚBLICO** **10020427427** **GASOLINA** **BLANCO CHERY** **JOSE EFRAIN RIVERA**



**Suspensión (Si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	59		57		58		63	40	%

**Frenos**

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
54,7	50	%	Eje 1 Izquierdo	2389	N	Eje 1 Derecho	2493	N	4,2	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1174	N	Eje 2 Derecho	1277	N	8,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
23,9	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

**Desviación Lateral**

Eje 1	9,1	Eje 2	4,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

**Inspección Visual**

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaherramientas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G3 Ruedinadores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,32
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,54	4,65
Eje 2	4,74	4,25