

Jorge Triana B20.

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ
Tel. 2235665 -

Fecha: 2022/03/04 11:28:16	Propietario: TRIANA MAHECHA	JORGE ALBERTO	CG (X) NIT () CE () No: 3234347
Dirección: CBT0472-57	Teléfono: 3112693613		Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa: SZN947	Modelo: 2011	Servicio: Público	Clase: CAMPERO
No. de licencia de tránsito: 10008906149	Fecha Matrícula: 2011-04-13	Marca: DAIHATSU	Línea: TERIOS J210LG-GMDF
No. Motor: 2658700	VIN: JDAJ210G0B1120746	Color: BLANCO	Combustible: GASOLINA
			Número de sillars: 5
			Cilindr: 1435



Suspensión						
Delantera Izquierda	77.0	Delantera Derecha	79.0	Trasera Izquierda	70.0	Trasera Derecha
				71.0	Mínimo: 40	%

Frenos						
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
75.9	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2836	3763 N	1.42
			Eje 2 Izquierdo	3041	3859 N	7.13
			Eje 3 Izquierdo		N	30
			Eje 4 Izquierdo		N	30
			Eje 5 Izquierdo		N	30
			Eje 1 Derecho	2877	3665 N	
			Eje 2 Derecho	2824	3661 N	
			Eje 3 Derecho		N	
			Eje 4 Derecho		N	
			Eje 5 Derecho		N	

Desviación Lateral						
Eje 1	0.00	Eje 2	-10.	Eje 3		Eje 4
						Eje 5
						Máximo [-10.0-10.0]
						Unidad
						m/km

G8 Eje 1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantia Derecha	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantia Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantia Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillars	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantia Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantia Derecha	CUMPLE
G1 Asco General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantia Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Lateral y Pintura	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE
G2 Rodulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje 1 Rln Derecho	CUMPLE
G2 Rodulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje 2 Rln Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 2 Rln Izquierda	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 3 Rln Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje 3 Rln Izquierda	CUMPLE
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje 4 Rln Derecho	CUMPLE
G3 Reprovisores	CUMPLE	G6 Llantia de repuesto	CUMPLE	G8 Eje 4 Rln Izquierda	CUMPLE
G3 Pto	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje 5 Rln Derecho	CUMPLE
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje 5 Rln Izquierda	CUMPLE
G4 Parafusos	CUMPLE	G6 Extinguidor	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantia Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantia Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantia Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantia Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI	X	NO
--------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

At: Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

OCIDENTE
Centro de Diagnóstico Automotor
NIT 9001105520
JAMÉ ANDRÉS AMAYA CAMACHO