

Diagnostiautos S.A. Centro de Diagnóstico y Mantenimiento Automotriz		REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA		M-PR-13-R-02		PARTE A	
		VERSION: 2	FECHA VIGENCIA: 24/01/08	PAG.: 1 DE 1		FECHA REV.: 04/04/2022	HOJA TRABAJO No.: 179643

No. INT.:	MARCA:	FAW	CAPACIDAD:	5	MICRÓFONO:	
PLACA:	GES623	No. PUERTAS:	5	CLASE:	T.V.:	
		LÍNEA:	R7 SUV	AIRE:	RADIO:	
PROPIETARIO: SANCHEZ DUARTE ALEXANDER			CONDUCTOR: SANCHEZ DUARTE ALEXANDER			
DIRECCION: CALLE 68A # 80-71			DIRECCIÓN: CALLE 68A # 80-71			
TELÉFONO: 3134033584			TELÉFONO: 3134033584			

DOCUMENTOS		
	NUMERO	F. VENCIMIENTO
T. PROP:	10019093168	NA
T. OP:	266318	24/09/2023
C. GASES:	NA	NA
SOAT:	110323601	29/04/2022
EMPR. SOAT:	SEGUROS BOLIVAR	
REV. TECNIC:	155206300	22/09/2022
Poliza RCC:	2000144596	05/06/2022
Poliza RCE:	2000144594	05/06/2022
LIC. CONDUCC:	79634853	19/10/2023
CARN. RADIO:		
CARN. EMPR:		
FUMIGACION:		
CONVENIO:		
EXTRACTO:		
APROBADO		

EQUIPO CARRETERA		
	CUMPLE	NO CUMPLE
BANDEROLAS	X	
TACOS	X	
LLANTA REPUESTO	X	
GATO	X	
HERRAMIENTA	X	
BOTIQUIN - F.V.:	X	
EXTINTOR - F.V.: VIGENTE	X	

ESTADO DE SEGURIDAD		
ELEMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
CINTURÓN CONDUCTOR:	X	
PASILLO:	X	
PASAJ. IZQ.	X	
PASAJ. DER.	X	
VENTANAS:	X	
PUERTAS:	X	
PARABRISAS:	X	
PITO:	X	
RETROVISOR:	X	
A. REVERSO:	X	

CONCEPTO	CUMPLE	NO CUMPLE
CAPACIDAD=T. OP=T. PROP.	X	
No. INT.:	X	
LOGOS:	X	
AVISOS ESCOLAR:	X	
PLACA:	X	
LÍNEA STT:	X	
DISPOSITIVO VELOCIDAD	X	
CALCOMANIA	X	
FRANJAS	X	
MARTILLOS	X	
EXPULSIÓN	X	
No. PUERTAS=T. OP=T. PROP.	X	
APROBADO		

ESTADO DE LUCES				
	IZQ	DER	CUMPLE	NO CUMPLE
ALTA	X	X	X	
BAJA	X	X	X	
AUXILIAR	X	X	X	
MEDIAS	X	X	X	
DIRECCION	X	X	X	
PARQUEO	X	X	X	
REVERSA	X	X	X	
STOP	X	X	X	
APROBADO	X	X	X	

OTROS		
	CUMPLE	NO CUMPLE
CARDAN	X	
FUGA ACEITE	X	
VALVULINA	X	

ESTADO DE PRESENTACIÓN		
	CUMPLE	NO CUMPLE
LATONERÍA Y PINTURA	X	
TAPICERÍA	X	
COJINERÍA	X	
APROBADO		

SISTEMA DE DIRECCIÓN		
EJE	CUMPLE	NO CUMPLE
EJE DELANTERO	X	
EJE TRASERO	X	
APROBADO		

SISTEMA DE SUSPENSIÓN		
	CUMPLE	NO CUMPLE
BANDEJAS	X	
ROTULAS SUP.	X	
RESORTES	X	
MUNONES	X	
ROTULAS INF.	X	
AMORTIGUADOR	X	
CAMPANAS	X	
RODAMIENTOS	X	
ESPLINDERES	X	
APROBADO		

ELEMENTOS DE ASEO		
	CUMPLE	NO CUMPLE
BALDE		
ESCOBA		
TRAPERO		
JABÓN		
AMBIENTADOR		
APROBADO		

OBSERVACIONES		
APROBADO		

Gelson Velasco

JEFE DIAGNOSTICENTRO

PROPIETARIO/CONDUCTOR

COTATUR

FRENOS Y LLANTAS		
	CUMPLE	NO CUMPLE
ADELANTE		
IZQUIERDA	4	
DERECHA	4	
ATRÁS		
IZQUIERDA	3,2	
DERECHA	3,8	

DIAGNOSTIAUTO APROBADO

www.diagnostiautos.com