

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**



NIT 9001105520  
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS  
Dirección CRA 708 N° 64D-16  
Cd. BOGOTA  
Tel. 2235665 -

Fecha 2022/04/02 18:30:43	Propietario IRIARTE OSORIO	NESTOR GERMAN	CC.(X) NIT.( ) CE.( ) No.19310747
Dirección CRA 107 A NO 70 F 45	Teléfono ****	Cludad: BOGOTA, D.C.	
Placa SPX611	Modelo 2012	Servicio Público	Class MICROBUS
No. de licencia de tránsito 10022578161	Fecha Matrícula 2012-03-26	Kilometraje 0	Número de sillas 12
No. Motor D4BHB080133	VIN KMJWA37HACU443305	Color BLANCO	Combustible DIESEL
		Cilindr 2476	



2022-04-02 , SPX611 18-44



2022-04-02 , SPX611 18-44

**Suspensión**

Delantera Izquierda	71.0	Delantera Derecha	68.0	Trasera Izquierda	51.0	Trasera Derecha	44.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

**Frenos**

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68.6	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3561	N	Eje 1 Derecho	5028	N	29.1*	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3928	N	Eje 2 Derecho	3771	N	4.02	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho				30	%
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho				30	%
33.9	18.0	%	Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho				30	%

**Desviación Lateral**

Eje 1	1.00	Eje 2	0.00	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10.0-10.0]	Unidad m/km
G8 Eje 1 Rín Izquierdo		CUMPLE	G5 Reversa		CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha		CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G5 Luz de parqueo		CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda		CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G5 Luz Interna		CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha		CUMPLE
G1 Andaje sillas		CUMPLE	G5 Luz Placa		CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda		CUMPLE
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G5 Luces Altas		CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha		CUMPLE
G1 Aseos General		CUMPLE	G5 Luces Bajas		CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Izquierda		CUMPLE
G1 Espejos		CUMPLE	G5 Indicadores de tablero		CUMPLE	G9 Latonería y Pintura		CUMPLE
G2 Parnos		CUMPLE	G5 Terminales Batería		CUMPLE	G9 Tapicería		CUMPLE
G2 Soportes		CUMPLE	G5 Anclaje de batería		CUMPLE	G9 Cojinería		CUMPLE
G2 Rótulas Superiores		CUMPLE	G5 Desempañador		CUMPLE	G8 Eje 1 Rín Derecho		CUMPLE
G2 Rótulas Inferiores		CUMPLE	G6 Cruceta		CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Derecho		CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G6 Linterna		CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Izquierdo		CUMPLE
G2 Amortiguadores		CUMPLE	G6 Triángulos		CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Derecho		CUMPLE
G2 Tijeras		CUMPLE	G6 Bandera		CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Izquierdo		CUMPLE
G3 Limpieaparabrisas		CUMPLE	G6 Tacos		CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Derecho		CUMPLE
G3 Retrovisores		CUMPLE	G6 Llanta de repuesto		CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Izquierdo		CUMPLE
G3 Pito		CUMPLE	G6 Gato		CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Derecho		CUMPLE
G3 Dispositivos de velocidad		CUMPLE	G6 Herramienta		CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Izquierdo		CUMPLE
G4 Parabrisas		CUMPLE	G6 Extintor		CUMPLE	G10 Caja de dirección		CUMPLE
G4 Ventanillas		CUMPLE	G6 Bolígrafos		CUMPLE	G10 Terminales		CUMPLE
G4 Puertas		CUMPLE	G6 Señales de advertencia		CUMPLE	G10 Brazos Axiales		CUMPLE
G4 Cinturones de seguridad		CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha		CUMPLE	G11 Bastidor		CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda		CUMPLE	G11 Pisos		CUMPLE
G5 Direccionales		CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha		CUMPLE	G12 Promedio de distancia		CUMPLE
G5 Stop		CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda		CUMPLE	G12 Promedio de tiempo		CUMPLE

G1:CARROCERIA

G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN

G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7:LLANTAS

G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN

G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN

G11:CHASIS

G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI

X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Ir/ Los resultados de las Inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y 30%

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.