

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005926-2204

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.
Cra 20 No 66-34-40
7557338
BOGOTA D.C

Tel

FECHA

Fecha de prueba
2022-04-07

Nombre o razón social

YULI ALEXANDRA CARRILLO VASQUEZ

Documento de identidad

CC. (X) NIT. () CE. () No. 1019019900

Dirección

TV 13 ESTE N 99 80

Teléfono

3229070973

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa

WNUS94

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER EXPRESSION

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2017

Cilindraje:

1598

Kilometraje:

135201

Servicio

PUBLICO

No Licencia Transito

10011996274

Combustible

GASOLINA

Color:

BLANCO ARTICA

Empresa:

Conductor:



Fecha 2022-04-07, Placa WNUS94 Hora 09-33



Fecha 2022-04-07, Placa WNUS94 Hora 09-39

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	58		56		53		55	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68.5	50	%	Eje 1 Izquierdo	2461	N	Eje 1 Derecho	2583	N	4,7	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2022		Eje 2 Derecho	3855			30	

Eficacia Auxiliar

Minimo

Unidad

Unidad

Eje 3 Izquierdo

Eje 4 Izquierdo

Eje 5 Izquierdo

Eje 3 Derecho

Eje 4 Derecho

Eje 5 Derecho

Desviación Lateral

Eje 1	0	Eje 2	-2,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	---	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Ased General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rines	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Aisladores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Pitón	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G4 Baldas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierdo	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierdo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)

Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	7.69	7.58
Eje 2	7.25	7.36

CDA SEIKOU S.A.S
NIT 901.074.563-0
Cra 20 # 66-34 / 40
Tel: 3481755

Rss N. 10754025691196 de Febrero 22 de 2022

VIGENCIA de Febrero 22 de 2022 A Febrero 22 DE 2022
NUMERADAS DEL 15001 AL 25000

WINU694 - FACTURA POS - 15948
Vendido a CARRILLO VASQUEZ YULI
ALEXANDRA

Factura por computador
FECHA 07-April-2022

DESCRIPCION	CANT	VALOR
REVISION	1	12,605
IVAC		2,395
TOTAL:		15,000

CAJA2

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

IMPRESO POR DMS